

Процесс склеивания кузовных деталей ЗМ

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ






• Защита лица









▶ Удалите оставшийся клей и загрязнения с основной детали. Подготовьте остальные сопрягаемые кромки на основной детали с помощью ленточного напильника или круга Scotch-Brite™



Шлифовальные ленты



3M™ Kpyr Scotch-Brite™ Roloc™





▶ Обезжирьте сопрягаемые кромки основной панели



3М™ Универсальный очиститель клеев



3М™ Профессиональная салфетка

для обезжиривания деталей




▶ Удалите транспортный грунт с сопрягаемых кромок сменной детали с помощью ленточного напильника Scotch-Brite™



3M™ Scotch-Brite™



3М™ Ленточный напильник Шлифовальные ленты



▶ Обезжирьте сопрягаемые кромки сменной детали




3М™ Универсальный очиститель клеев



3М™ Профессиональная салфетка

для обезжиривания деталей

Антикоррозийная защита



▶ Нанесите сварочный грунт на все участки основной и сменной деталей, где необходимы сварочные работы, за исключением участков для склеивания

▶ Рекомендуется нанести два слоя, чтобы толщина покрытия обеспечивала оптимальную антикоррозийную защиту

▶ Время сушки: 10–20 минут



3М™ Грунт антикоррозийный сварочный II



▶ Вставьте картридж в подходящий пистолет

▶ Прежде чем прикрепить насадку для смешивания к картриджу, выдавите небольшое количество материала до равномерной экструзии обоих компонентов

▶ Подсоедините насадку для смешивания, выдавите и удалите первые 2-4 см экструдированного материала, который может быть неправильно смешан

Примечание. Предыдущий этап необходим только при использовании нового картриджа.

и сменной панели, покрывая все участки чистого металла

кромки, чтобы обеспечить надлежащую толщину линии

▶ Нанесите клей на сопрягаемые кромки основной

склеивания и заполнить все пустоты

▶ Нанесите дополнительный слой клея на сопрягаемые




3М™ Клей для соединения панелей



3М™ Ручной аппликатор для двойного картриджа 200 мл

Нанесение







▶ Установите сменную кузовную деталь на базовую деталь и стяните их

▶ Нанесите необходимые сварные швы на задние вертикальные зазоры, косметические соединения или места, рекомендованные в инструкциях по эксплуатации от производителя автомобиля

Примечание. Соблюдайте рекомендуемое время стягивания для клея: примерно 4 часа при температуре окружающей среды 23 °C



▶ Выдавите лишний клей из ремонтируемого участка и удалите его до отверждения

Примечание. Шлифовка для удаления лишнего клея может обнажить металл, что приведет к коррозии





очиститель клеев

для обезжиривания деталей

www.3mrussia.ru/aad