













3M煤矿作业防护用品建议		呼吸/眼面 组合防护产品	呼吸防护产品					听力防护产品		眼部防护产品		焊接专用 眼面防护产 品	焊接专用 呼吸/眼面 组合防护产品
★3M专业选择 ●适合的产品													
生产流程	危害类型	6800橡胶全面罩 7800硅胶全面具 2071 P95滤棉 APF=100	9002A AS/NZSP1免 保养防尘口 罩 APF=10	8210 N95免保养 防尘口罩 APF=10	3200 防尘半面具 3701CN颗粒 物 滤棉 APF=10	6200橡胶半面具 7502硅胶半面罩 6002酸性气体滤毒盒 5N11 N95滤棉 APF=10	6200DD 半面具 2071 P95滤 棉 APF=10	1450 帽挂式耳罩 (不含安全帽) SNR:26dB (A)	1270 耳塞 SNR:25dB (A)	1711AF 防冲击 防雾镜片	1621AF 防冲击 防雾镜片 防液体喷溅	9002V 自动变光焊 接面罩	Adflo Flexview自动 变光焊接面罩 配电动送风呼 吸器
井工矿	矿井开拓 破岩、装岩、运输、 支护	岩石粉尘	★	●	★	●	●	★					
		噪声							●	★			
		冲击物	★								★	●	
	巷到掘进 破岩、通风、装岩 (煤)、运输、支 护	岩石粉尘、煤 炭粉尘	★	●	★	●	●	★					
		噪声							●	★			
		冲击物	★								★	●	
		硫化氢	★ 6002酸性气体滤 毒盒 5N11 N95滤棉					● 6002酸性气 体滤毒盒 5N11 N95滤 棉					
	原煤开采 破煤、装煤	煤炭粉尘	★	●	★	●	●	★					
		噪声							●	★			
		冲击物	★								★	●	
		硫化氢	★ 6002酸性气体滤 毒盒 5N11 N95滤棉					● 6002酸性气 体滤毒盒 5N11 N95滤 棉					
	露天矿	场地平整	岩石粉尘		●	★	●	●	★				
噪声									★	●			
冲击物											●	★	
打眼		岩石粉尘	★	●	★	●	●	★					
		噪声							★	●			
		冲击物									●	★	
爆破		岩石粉尘		●	★	●	●	★					
		噪声							★	●			
土岩采装		岩石粉尘		●	★	●	●	★					
		噪声							★	●			
采煤		煤粉尘		●	★	●	●	★					
		噪声							★	●			
	煤炭粉尘		●	●	●	●	★						

3M煤矿作业防护用品建议			呼吸/眼面 组合防护产品	呼吸防护产品					听力防护产品		眼部防护产品		焊接专用 眼面防护产 品	焊接专用 呼吸/眼面 组合防护产品
★3M专业选择 ●适合的产品														
洗选厂	原煤洗选	噪声							★	●				
		冲击物									★	●		
		化学试剂	★ 根据实际使用的 化学品选择滤毒 盒				★ 根据实际使用的化学 品选择滤毒盒	● 根据实际使用 的化学品 选择滤毒盒						
后勤保障	维修焊接	光辐射											★	★
		焊接烟尘		●	★									★
	金属件加工	噪声							★	●				
		冲击物									★	●		
		粉尘		●	★									
喷漆	有机蒸气, 漆 雾	★			●	★ 6001有机滤毒盒 5N11 N95滤棉				●	★			

注意：因为具体现场的工作条件多种多样，所以此选用表格仅作参考。请根据熟悉工作现场人员的意见，正确选择适合的防护具。

使用限制：
1、本产品不能产生氧气，不能在氧气浓度低于19.5%的环境中使用。
2、不能改装、滥用或误用这些过滤盒和/或呼吸器。
3、当面部胡须、毛发或其他条件影响面部与呼吸器密封垫之间的密合时，不能使用本产品。



本产品只用于对空气中某些特定污染物的呼吸防护。错误使用可导致**疾病甚至死亡**。欲了解正确使用方法，可寻求主管帮助、阅读使用说明书或致电3M公司。

欲寻求更多专业咨询与产品选择信息。
请联系3M：xxxxxxx