

















Использование СИЗ
при различных
применениях

Применение	Вредные факторы	Тип СИЗ	Соответствующие СИЗ	Не соответствующие СИЗ
Шлифовка	Вдыхание пыли и других мелких частиц	Противоаэрозольная фильтрующая полумаска (респиратор)	Противоаэрозольные фильтрующие полумаски (респираторы) (пример 9310+, 8710) 	Защитные очки Peltor Fahrenheit и 2890A с ацетатными линзами 
	Повреждение глаз от мелких частиц	Ударопрочные очки (при механическом шлифовании)	Защитные очки Peltor Fahrenheit и 2890 с поликарбонатными линзами 	
	Защитные очки (при ручном шлифовании)	Защитные открытые очки 		
	Шум	Средства для защиты слуха	Противошумные вкладыши 1100, 1271 	
			Противошумные наушники Optime I 	

Применение	Вредные факторы	Тип СИЗ	Соответствующие СИЗ	Не соответствующие СИЗ
Нанесение лкм	Вдыхание изоцианатов содержащихся в 2-х компонентных лакокрасочных материалах	Защита от газов и паров	<p>Полнолицевая маска со сменными фильтрами серии 6700/6800/6900</p>  <hr/> <p>Полумаска со сменными фильтрами для покрасочных работ серии 7500</p>  <hr/> <p>Полнолицевая маска с принудительной подачей воздуха</p> 	<p>Противоаэрозольные фильтрующие полумаски (респираторы) (пример 9310+, 8710)</p> 
	Раздражение глаз от паров химических веществ	Защитные очки стойкие к химическому воздействию	<p>Защитные очки Peltor Fahrenheit и 2890A с ацетатными линзами</p> 	
Сварочные работы	Вдыхание озона и сварочных дымов	Противоаэрозольная фильтрующая полумаска (респиратор) для сварочных работ	<p>Противоаэрозольные фильтрующие полумаски для сварочных работ 9925, 9928</p> 	<p>Противоаэрозольные фильтрующие полумаски (респираторы) (пример 9310+, 8710)</p> 
	Повреждения глаз от УФ / ИК излучения	Сварочный щиток	<p>Сварочный щиток Speedglas 100, 9100</p> 	

Применение	Вредные факторы	Тип СИЗ	Соответствующие СИЗ	Не соответствующие СИЗ
Нанесение клеев, кузовных покрытий и герметиков	Вдыхание паров (низкой концентрации)	Противоаэрозольная фильтрующая полумаска (респиратор)	Противоаэрозольные фильтрующие полумаски (респираторы) с угольной вставкой 9913, 9914 с предельной концентрацией до 1 ПДК 	
	Вдыхание паров (высокой концентрации)	Защита от газов и паров	Полумаска со сменными фильтрами для покрасочных работ серии 7500 	
	Раздражение глаз от паров химических веществ	Защитные очки стойкие к химическому воздействию	Защитные очки Peltor Fahrenheit и 2890A с ацетатными линзами 	
Полировка	Вдыхание пыли от химических веществ	Противоаэрозольная фильтрующая полумаска (респиратор)	Противоаэрозольные фильтрующие полумаски (респираторы) (пример 9310+, 8710) 	