

Preparação de Peças Novas (E-Coat / Cataforese)

1



Limpeza

Limpe a peça com água e sabão, em seguida com um desengraxante que atenda as normas regionais ambientais (VOC).


2_A



Preparação Manual da Superfície

Lixe os cantos e outras áreas de difícil acesso utilizando a Esponja Abrasiva Fina (P400) ou Manta/Folha Abrasiva Scotch-Brite™ AMF, até que a superfície esteja fosca e todo brilho seja removido.

2_B



Preparação da Superfície com Máquina

Lixe as superfícies restantes utilizando um disco abrasivo grão P400 com uma Lixadeira Dupla Ação (D.A.) até que a superfície esteja fosca e todo brilho seja removido.

3



Limpar Novamente

Limpe a superfície da peça com água e sabão, em seguida com um desengraxante que atenda as normas regionais ambientais (VOC).

4



Aplicação dos Revestimentos Finais

Sele e pinte a peça seguindo as recomendações dos fabricantes de tinta.

Acesse www.3MReparacaoAutomotiva.com.br para mais POPs e vídeos

Lista de Produtos

3M Car Wash 500ml



3M Esponja Abrasiva Fina, P400, 114mm x 139mm, PN02604



3M Folha Manual Scotch-Brite™ Durable Flex AMF, 114mm x 229mm



3M Folha Manual de Acabamento Scotch-Brite™ AMF (diversos tamanhos)



3M 334U Disco Clean Sanding, 6" grão P400, PN01811



Pense na sua Saúde

Respirador Descartável Dobrável Valvulado 3M 8013 PFF-1 (S) + VO C.A. 9356



Protetores Auditivos 3M 1100 e 1110 - C.A. 5674



Óculos de Segurança 3M Virtua AR/AE - C.A. 15649

