







Processo de chapa 3M

- 30% mais rápido
- Dura o dobro
- Melhor acabamento



APLICAÇÕES			PRODUTO	MÁQUINA
Decapagem de grandes superfícies. Lixamento de betume		Discos 3M Cubitron™ II 737U P80+/P120+		
Decapagem localizada / Revisão depois de utilizar máquina multifunções.		Discos 3M Roloc™ Cubitron™ II • P80+		
Decapagem de zonas difíceis: orifícios, buracos, canais		Discos 3M Bristle Verde		
		Bandas Abrasivas 3M Cubitron™ II • P80+		
Corte		Rodas de Corte 3M Cubitron™ II		
Rebarbar depois de cortar		Discos 3M Roloc Cubitron™ II • P80+		
		Bandas Abrasivas 3M Cubitron™ II • P80+		
Decapagem / Remoção de selantes, adesivos, revestimentos, ferrugem e resíduos		Discos Roloc Scotch-Brite™ Clean & Strip de 3M		
Separação de soldaduras com pontos de resistência		Bandas Abrasivas 3M Cubitron™ II • P36+		
Desengatar peças		Discos de fibra 3M Cubitron™ II • P80+		
		Bandas Abrasivas 3M Cubitron™ II • P80+		
Lixagem de cordões e de pontos de soldadura		Discos 3M Roloc™ Cubitron™ I • P80+		
		Discos de Fibra 3M Cubitron™ II • P80+		
		Bandas Abrasivas 3M Cubitron™ II • P80+		

SEGURANÇA E HIGIENE

Os processos de reparação nas oficinas automóveis podem provocar danos respiratórios, auditivos e oculares graves. É importante utilizar os EPI (Equipamentos de Proteção Individual) adequados. Uma sugestão de EPI inclui: Máscaras 3M, Proteção Auditiva 3M, Proteção Ocular 3M.

Em última instância é responsabilidade da empresa escolher os produtos de proteção pessoal mais adequados, com base numa avaliação de riscos completa. Para obter mais informações, visite www.3M.com/pt