

Het belang van de juiste pasvorm.

Ademhalingsbescherming is alleen effectief wanneer deze juist gekozen is, goed past en gedragen wordt gedurende de tijd dat de drager is blootgesteld aan stoffen die schadelijk zijn voor de luchtwegen. Het wordt aanbevolen om een pasvormcontrole uit te voeren voordat u de werkplek betreedt. Elke keer als het masker wordt gedragen, moeten de opzetinstructies gevolgd worden.



Stap 1: Voor opzetten/afstellen van het hoofdharnas voert u de strip met gaatjes door de gesp en drukt u hem vast op het pinnetje bij de gewenste lengte. Herhaal deze stap voor de tweede strip. Plaats het masker op het gezicht, zet het comfortabel op de neusbrug en trek vervolgens het hoofdharnas over de kruin van het hoofd.



Stap 2: Zet indien nodig het masker weer af en stel het hoofdharnas zo af dat het comfortabel zit en herhaal stap 1.

Stap 3: Pak de onderste hoofdbanden, breng ze achter de nek en haak deze in elkaar.



Stap 4: Trek eerst de bovenste banden strak voor een comfortabele en stevige pasvorm door aan de uiteinden te trekken.



Stap 5: Trek de onderste banden op dezelfde manier aan. De spanning van de banden kan worden verminderd door ze terug te duwen aan de achterkant van de gespen.



Stap 6: Doe elke keer als het masker wordt opgezet een pasvormcheck met overdruk en/of onderdruk.

Pasvormcheck met overdruk:

1. Plaats de palm van de hand over het uitademventiel en adem zacht uit.
2. Als het masker licht opbult en er geen lucht lekt tussen het gezicht en het masker, dan is een goede pasvorm bereikt. Als er lucht lekt, verplaats dan het masker op het gezicht en/of pas de spanning van de banden aan om de lekkage te verhelpen. Herhaal de bovenstaande pasvormcheck.

Als het niet lukt een goede pasvorm te bereiken, ga dan niet de verontreinigde ruimte in en ga naar uw leidinggevende.

Waarschuwing

Baarden en andere gezichtsbehaaring op de plaats van de afdichting van het masker kunnen leiden tot lekkages en de bescherming voor de drager verminderen. Zorg er altijd voor dat het masker goed afsluit voordat u een gevaarlijke werkomgeving betreedt. Dit kan worden gecontroleerd door een pasvormcheck met overdruk en/of onderdruk uit te voeren.