



## Avis de rappel MESURE IMMÉDIATE REQUISE

**Certains modèles de Ceintures pour monteurs de lignes 2D et 4D Seat Belt<sup>MC</sup> DBI-SALA<sup>®</sup> 3M<sup>MC</sup> Conformes à la section 6.2 de la norme Z259.1-05 de l'Association canadienne de normalisation (CSA) et à la norme F887-13 de l'ASTM.**

Dans le cadre de l'engagement continu de la Protection contre les chutes 3M à produire des équipements de sécurité et de protection individuelle de haute qualité, nous effectuons régulièrement des essais sur nos produits. Récemment, lorsque nous avons effectué des essais sur certains modèles de Ceintures pour monteurs de lignes 2D et 4D Seat Belt<sup>MC</sup> Delta<sup>MC</sup> DBI-SALA<sup>®</sup> 3M<sup>MC</sup> (voir les images à droite) nous avons obtenu des résultats défavorables pour quelques unités. Ces ceintures pour monteurs de lignes sont homologuées selon diverses normes, mais ce rappel s'applique spécifiquement à la conformité à la section 6.2 de la norme Z259.1-05 de l'Association canadienne de normalisation (CSA) et à la norme F887-13 de l'ASTM. Cette section exige que le système de la ceinture fasse l'objet d'un essai dynamique pour s'assurer que le dernier œillet de la ceinture à boucles à ardillon résistera en cas de mauvaise utilisation ou d'accident impliquant un seul anneau en D connecté. Dans le cadre d'essais internes que nous avons effectués récemment, certains de ces modèles ne respectaient pas cette exigence de l'essai dynamique. Ces ceintures étant étiquetées conformes à la norme de la CSA et à la norme F887-13 de l'ASTM et quelques unités ayant échoué aux essais qui ont été effectués récemment, Protection contre les chutes 3M émet un avis de rappel pour certains modèles 2D et 4D (veuillez consulter les numéros de modèle énumérés ci-dessous) qui ont été fabriqués entre le 19 septembre 2019 et le 30 juin 2020.



Ceinture de travail pour monteurs de lignes 2D à boucles à ardillon




Ceinture de travail pour monteurs de lignes 4D à boucles à ardillon

Veuillez noter : ces Ceintures pour monteurs de lignes 2D et 4D DBI-SALA<sup>®</sup> 3M<sup>MC</sup> respectent les procédures d'essai énoncées dans la sous-partie « M » de l'annexe « D » de la norme 1926 de l'OSHA.

Utilisateurs finaux : Veuillez inspecter votre Ceinture pour monteurs de lignes DBI-SALA<sup>®</sup> 3M<sup>MC</sup> afin de vérifier s'il s'agit de l'un des numéros de modèle affectés énumérés ci-dessus et si la date de fabrication se situe entre septembre 2019 et juin 2020. Le numéro de modèle et la date de fabrication se trouvent sur l'étiquette - voir l'image ci-dessous. Depuis que nous avons décelé ce problème, une modification de

Ceintures pour monteurs de lignes 2D et 4D affectées						
1001398	1001399	1001396	1001400	1001383	1001385	1001397
1001401	1001384	1001386	1001379	1001402	1001403	1001394
1001404	1001392	1001393	1001395	1001382	1001381	1001390
1001389	1001388					



conception a été effectuée pour assurer la conformité à cette norme. Tous les produits fabriqués avant et après cette période répondent aux exigences de la norme CSA et de la norme de l'ASTM. Une fois que vous avez confirmé le numéro de modèle, en plus de vous être assuré que la date se situe dans la période touchée, veuillez communiquer avec l'équipe **du Service à la clientèle** de la Protection contre les chutes 3M au 1 833 998-2243. Nous nous organiserons pour que votre ceinture pour monteurs de lignes soit retournée à la Protection contre les chutes 3M. Si elle réussit l'inspection préalable à l'utilisation, nous remplacerons votre ceinture pour monteurs de lignes gratuitement. Si elle ne réussit pas l'inspection préalable à l'utilisation, nous mettrons votre ceinture au rebut et communiquerons avec vous.

Pour toute question à propos de cet avis, veuillez communiquer avec l'équipe du **Service à la clientèle** de Protection contre les chutes 3M, par courriel, à l'adresse [3mcafpserviceaction@mmm.com](mailto:3mcafpserviceaction@mmm.com) ou, par téléphone, au 1 833 998-2243.

Distributeurs : Veuillez communiquer avec notre Service à la clientèle, par téléphone, au 1 833 998-2243 ou, par courriel, à l'adresse [3mcafpserviceaction@mmm.com](mailto:3mcafpserviceaction@mmm.com) pour obtenir une liste de tous les modèles affectés de Ceintures pour monteuses de lignes 2D et 4D Seat Belt<sup>MC</sup> DBI-SALA® 3M<sup>MC</sup> qui vous ont été vendus. Veuillez transmettre cet avis de rappel à tous vos clients/utilisateurs à qui vous avez vendu des Ceintures pour monteuses de lignes 2D et 4D Seat Belt<sup>MC</sup> DBI-SALA® 3M<sup>MC</sup>. Si vous avez des modèles affectés en stock, veuillez communiquer avec notre Service à la clientèle afin de pouvoir nous les retourner.

Protection contre les chutes 3M  
1 833 998-2243