

## AVISO DEL PRODUCTO

### Arneses de estilo cruzado 3M™ DBI-SALA® Delta™, ExoFit™, ExoFit™ Plus y ExoFit™ XP Versiones ANSI y OSHA

Esto no es un retiro del mercado, el uso de los arneses de estilo cruzado 3M™ DBI-SALA® Delta™, ExoFit™, ExoFit™ Plus y ExoFit™ XP sigue siendo seguro. Como parte del compromiso constante de la División de Protección contra Caídas de 3M de suministrar equipos de seguridad de alta calidad, estamos notificando a nuestros clientes la siguiente información relacionada con el portafolio de arneses de estilo cruzado 3M™ DBI-SALA® Delta™, ExoFit™, ExoFit™ Plus & ExoFit™ XP. Durante las pruebas internas de ciertos modelos de arnés de estilo cruzado 3M™ DBI-SALA® Delta™, ExoFit™, ExoFit™ Plus y ExoFit™ XP, encontramos que un porcentaje de las unidades probadas no cumplían con la norma ANSI Z359.11, Sección 3.2.2.3.1, requisito dinámico en el anillo en D frontal (esternal). Esta prueba y las fuerzas resultantes no son representativas de lo que se vería en una aplicación en el mundo real (es decir, cuando se conecta a un freno de cable vertical con un dispositivo de absorción de energía).



El uso de los arneses de estilo cruzado 3M™ DBI-SALA® Delta™, ExoFit™, ExoFit™ Plus y ExoFit™ XP sigue siendo seguro. En todas las pruebas, estos arneses cumplen con todos los requisitos estáticos y pasan las pruebas dinámicas que simulan una aplicación al mundo real. La variabilidad en el anillo en D contribuyó a los resultados de la prueba observados. Este problema se corrigió en los arneses fabricados después del 1 de mayo de 2021. No tenemos conocimiento de ningún accidente, lesión o queja de clientes relacionados con la condición descrita anteriormente.

Puede encontrar los arneses de estilo cruzado 3M™ DBI-SALA® Delta™, ExoFit™, ExoFit™ Plus y ExoFit™ XP si accede al siguiente enlace: <http://go.3M.com/XOHarnessSternalDRingAdvisory>

**Usuarios finales:** Si este aviso de incumplimiento del requisito del ANSI le preocupa, inspeccione sus Etiquetas de arnés de estilo cruzado (vea la fotografía a la derecha) para determinar si es uno de los números de pieza afectados y si se fabricó antes del 1 de mayo de 2021. Una vez que haya confirmado el número de pieza y la fecha, comuníquese con su representante de ventas de 3M o con el equipo regional, Fabian Caro [fccaro@mmm.com](mailto:fccaro@mmm.com) o Helmuth Barrios [hfbarrrios@mmm.com](mailto:hfbarrrios@mmm.com) y proporciónenos su información de contacto. Haremos que alguien se comuniqué con usted para discutir la siguiente medida correctiva:



1. Arreglar sus productos en su ubicación.

- 3M le enviará los protectores del anillo en D y las instrucciones para la aplicación de los mismos directamente a usted y a cargo de 3M.

Si tiene alguna pregunta con respecto a este aviso, comuníquese con su representante de ventas de 3M o con el equipo regional, Fabian Caro [fccaro@mmm.com](mailto:fccaro@mmm.com) o Helmuth Barrios [hfbarrrios@mmm.com](mailto:hfbarrrios@mmm.com)

**Distribuidores:** Comuníquese con su representante de ventas de 3M o con el equipo regional, Fabian Caro [fccaro@mmm.com](mailto:fccaro@mmm.com) o Helmuth Barrios [hfbarrrios@mmm.com](mailto:hfbarrrios@mmm.com) para obtener una lista de todos los arneses de estilo cruzado 3M™ DBI-SALA® Delta™, ExoFit™, ExoFit™ Plus y ExoFit™ XP afectados que se le vendieron. Envíe este “Aviso del producto” a cualquiera de sus clientes/usuarios que le hayan comprado los arneses enumerados anteriormente. Si tiene algún inventario de los modelos afectados, comuníquese con nuestro departamento de Atención al Cliente para definir próximos pasos.

División de Protección contra Caídas de 3M