


# Używanie materiałów ściernych.

Zidentyfikuj zagrożenia w miejscu pracy.



## Zespół wibracyjny



Mrowienie palców lub utrata siły



Błede końcówki palców



Czerwone końcówki palców




### Zachowanie bezpieczeństwa:

rób regularne przerwy, dbaj o ciepłotę rąk i ćwicz dłonie oraz palce; wybierz optymalny materiał ścierny do wykonywanego zadania i unikaj nadmiernego docisku.

## Cząsteczki pyłu



Mogą powodować podrażnienia



Mogą wywoływać stany zapalne, reakcje alergiczne oraz krótko- i długoterminowe problemy z oddychaniem.



### Zachowanie bezpieczeństwa:

stosuj środki ochrony dróg oddechowych i korzystaj z lokalnej wentylacji wyciągowej (LEV).

## Redukcja hałasu



Może spowodować tymczasową lub trwałą utratę słuchu



Uszkodzenie słuchu spowodowane hałasem jest nieodwracalne, ale można mu zapobiec



### Zachowanie bezpieczeństwa:

upewnij się, że jesteś wyposażony w odpowiednią ochronę słuchu dopasowaną do wykonywanego zadania.

## Uraz



Skaleczenia, oparzenia, swędząca skóra



Uszkodzenie skóry i oczu



### Zachowanie bezpieczeństwa:

zawsze używaj osłon na maszyny, sprawdzaj i dopasowuj produkty ściernie oraz stosuj odpowiednie ŚOI.

Aby uzyskać więcej informacji na temat redukcji zagrożeń związanych z materiałami ściernymi w miejscu pracy, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy 3M lub odwiedzić stronę

<http://www.3m.pl/obrobkametali>

**SAFETY  
BUILT IN**