

Hoja de instalación 5903448-Terminación del bucle de cable metálico

Materiales:

- ❑ 3/16 pulg. de cable metálico galvanizado-P/N 6160028 o equivalente (debe ser aprobado por Capital Safety)
- ❑ Conector de compresión de bucle en forma de U de cable metálico-P/N 9506922

Herramientas:

- ❑ Conjunto de troqueles de estampado-P/N 9600003
- ❑ Herramienta de compresión, 12 Ton, mordaza de 1 pulg. -P/N 9600069 o equivalente para manejar troqueles de tipo "U"
- ❑ Cortacables y cable metálico de 28 pulg. tipo ACSR, diámetro de cable 1 pulg. -P/N 9600068 o equivalente
- ❑ Rotulador permanente

ADVERTENCIA: La terminación de los extremos del cable metálico requiere prestar especial atención a los detalles. Una terminación inadecuada puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

1. Instale las mitades del troquel en la herramienta de compresión de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento del fabricante. Asegúrese de que las mitades del troquel estén orientadas en las mordazas de la herramienta de compresión de manera que las impresiones en las mitades del troquel sean simétricas entre sí.
2. Inspeccione con cuidado el manguito de compresión por si existen defectos. Asegúrese de que el extremo del cable metálico se fija correctamente en el manguito de compresión.
3. Introduzca con cuidado el extremo del cable metálico a través del manguito de compresión hasta que el extremo se alinee con la parte superior de la brida en el manguito de compresión. Marque el cable metálico con un rotulador permanente donde sale el manguito de compresión.



IMPORTANTE: No deje que el cable metálico se deshilache, se deshaga o se desencaje al doblarse.






ADVERTENCIA: El cable metálico debe estar totalmente insertado para obtener la conexión más fuerte posible. Una instalación inadecuada puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

4. Coloque el conector en una mitad del troquel de manera que el manguito de compresión se apoye completamente en la impresión en la mitad del troquel con la brida del manguito de compresión alineada con la ranura horizontal en la mitad del troquel. El manguito de compresión vacío debe alinearse con el hueco en el extremo de la mitad del troquel.
5. Pliegue hacia adentro el manguito de compresión en el extremo del cable metálico de acuerdo con las instrucciones del fabricante que vienen con la herramienta de compresión. **Doble completamente hacia abajo cada manguito de compresión cuatro veces**, con giros de 90 grados entre los pliegues. El cuarto y último pliegue debe aplicar presión directamente en los dos bucles de cable de los manguitos de compresión.

Después de plegar, inspeccione la marca realizada en el paso 3 para asegurarse de que el cable metálico no se ha deslizado fuera del manguito de compresión durante el plegado.

IMPORTANTE: Para asegurar una compresión adecuada, una persona deberá sujetar el cable metálico en su sitio mientras una segunda persona hace funcionar la herramienta de compresión. Mantenga los dedos fuera de las mitades del troquel durante el plegado.

6. Repita los pasos 2 a 5 en el otro extremo del cable metálico y el manguito de compresión restante para completar el empalme del cable metálico.





Global Leader in Fall Protection

USA

3833 SALA Way
Red Wing, MN 55066-5005
Toll Free: 800.328.6146
Phone: 651.388.8282
Fax: 651.388.5065
solutions@capitalsafety.com

Brazil

Rua Anne Frank, 2621
Boqueirão Curitiba PR
81650-020
Brazil
Phone: 0800-942-2300
brasil@capitalsafety.com

Mexico

Calle Norte 35, 895-E
Col. Industrial Vallejo
C.P. 02300 Azcapotzalco
Mexico D.F.
Phone: (55) 57194820
mexico@capitalsafety.com

Colombia

Compañía Latinoamericana de Seguridad S.A.S.
Carrera 106 #15-25 Interior 105 Manzana 15
Zona Franca - Bogotá, Colombia
Phone: 57 1 6014777
servicioalcliente@capitalsafety.com

Canada

260 Export Boulevard
Mississauga, ON L5S 1Y9
Phone: 905.795.9333
Toll-Free: 800.387.7484
Fax: 888.387.7484
info.ca@capitalsafety.com

EMEA (Europe, Middle East, Africa)

EMEA Headquarters:
5a Merse Road
North Moons Moat
Redditch, Worcestershire
B98 9HL UK
Phone: + 44 (0)1527 548 000
Fax: + 44 (0)1527 591 000
csgne@capitalsafety.com

France:

Le Broc Center
Z.I. 1re Avenue - BP15
06511 Carros Le Broc Cedex
France
Phone: + 33 04 97 10 00 10
Fax: + 33 04 93 08 79 70
information@capitalsafety.com

Australia & New Zealand

95 Derby Street
Silverwater
Sydney NSW 2128
Australia
Phone: +(61) 2 8753 7600
Toll-Free : 1800 245 002 (AUS)
Toll-Free : 0800 212 505 (NZ)
Fax: +(61) 2 8753 7603
sales@capitalsafety.com.au

Asia

Singapore:

69, Ubi Road 1, #05-20
Oxley Bizhub
Singapore 408731
Phone: +65 - 65587758
Fax: +65 - 65587058
inquiry@capitalsafety.com

Shanghai:

Rm 1406, China Venturetech Plaza
819 Nan Jing Xi Rd,
Shanghai 200041, P R China
Phone: +86 21 62539050
Fax: +86 21 62539060
inquiry@capitalsafety.cn

www.capitalsafety.com

