

Remoção de Calafetador e Revestimento

1



Pré-Limpeza

Pré lave/limpe o veículo antes da desmontagem (use um lavadora de alta pressão nas áreas inferiores do reparo).

2



Método A

Use um disco Scotch-Brite™ CS para remover calafetadores e revestimentos onde acessível.

3



Método B

Use uma Correia Abrasiva Scotch-Brite™ Grossa para remover revestimentos e calafetadores em áreas de difícil acesso.

Acesse www.3MReparacaoAutomotiva.com.br para mais POPs e vídeos

Lista de Produtos

3M Car Wash 500ml



3M Citrus Limpante 210g



3M Lixadeira Roloc™
PN33577



3M Disco Scotch-Brite™
CS XT (2", 3", 4,5" ou 7")



3M Disco Scotch-Brite™
CS (3" ou 6")



3M Lixadeira de Correia
PN33575



3M Correia Scotch-Brite™
Durable Flex
Grossa PN64475



Pense na sua Saúde

Respirador Descartável
Dobrável Valvulado 3M
8013 PFF-1 (S) + VO
C.A. 9356



Protetores Auditivos 3M
1100 e 1110 - C.A. 5674



Óculos de Segurança 3M
Virtua AR/AE - C.A. 15649

