



Tapis Ultra Propreté

Tapis pelable - Basic



Fiche technique FT 700

Description :

Le tapis Ultra Propreté Ligne Economique est composé de plusieurs feuilles de polyéthylène transparentes, enduites d'adhésif et collées sur un dossier en polyéthylène. Le dossier adhère au sol et la surface collante piège les saletés et les contaminants des semelles des chaussures, des roues et de tout objet traversant la surface.

Positionnement Produit :

Le tapis Ultra Propreté Ligne Economique peut être utilisé à l'entrée des salles blanches, dans les hôpitaux, les salles de fabrication de semi-conducteurs, d'appareils médicaux, de produits pharmaceutiques, dans laboratoires biologiques et nucléaires, les sas entre les ateliers et les bureaux et dans les autres zones de travail requérant un haut niveau de propreté. Le tapis Ultra Propreté Ligne Economique n'est pas conçu pour un usage en extérieur. Il ne doit pas être soumis à une forte exposition au soleil.

Caractéristiques Spéciales :

- Tapis pelable jetable.
- Facile à installer.
- Ne ralentit pas le passage des personnes et du matériel roulant.
- Très bon pouvoir de rétention de la saleté.
- Effeuilage facile
- Feuille de protection inférieure isolant le sol de l'adhésif lorsque la dernière feuille est enlevée.

Couleurs :

Dossier : Blanc.
Feuilles : Transparentes.

Dimensions et conditionnements :

Tailles		
45x90 cm	40 feuilles / tapis	6 tapis / carton
45 x115 cm	40 feuilles / tapis	6 tapis / carton
60x115 cm	40 feuilles / tapis	6 tapis / carton

Caractéristiques :

Propriété / Test	
Epaisseur du tapis	40 feuilles : 2.1 mm +/- 0.1 mm.
Feuilles	Epaisseur: 30 microns. Film polyéthylène transparent.
Feuille de protection inférieure (Dossier)	Epaisseur: 80 microns. Film polyéthylène blanc.
Adhésif	Acrylique soluble dans l'eau.
Onglets	Blancs. Numérotés dans l'ordre décroissant de 40 à 1.
Stabilité dimensionnelle	+/- 4 % en longueur et en largeur.
Autres caractéristiques	Le produit est sans silicone et sans plastifiant.

Installation et entretien :

- Nettoyer le sol.
- Retirer la feuille de protection sous le dossier du tapis.
- Poser un coin du dossier adhésif sur le sol pour positionner le tapis.
- Lorsque le tapis est correctement aligné, le coller sur le sol en appuyant fermement dessus.
- Retirer la feuille de protection supérieure.
- Lorsque la feuille supérieure ne colle plus, après un certain nombre de passage, la retirer à l'aide de l'onglet d'angle et la jeter. Les feuilles peuvent également être changées à heures fixes, en fonction du système de qualité adopté par le bâtiment.

Mise au rebut :

Si possible, déposer dans un conteneur pour incinération.

Durée de vie & Conservation :

- Durée de vie: 2 ans.
- Température de stockage: Minimum 10°C et un taux d'humidité de 50% max.

Origine : Fabriqué aux Etats-Unis.

Fournisseur : 3M France.

3M
3M France
Protection & Hygiène Professionnelles

Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise CEDEX
Tél : 01 30 31 61 84 / 01 30 31 61 85
Fax : 01 30 31 62 11
www.3MHygienepro.fr

