


# System 3M™ Eyewear Fit

**Když chcete vybrat ochranné brýle, které vám dokonale padnou a budou bezpečné, není odhadování podle velikosti a nastavitelných prvků vždy dostačující.**

Moderní systém 3M™ Eyewear Fit System představuje jednoduchý postup o 6 krocích, díky němuž vyhodnotíte, zda vám brýle padnou.

Tato metoda využívající 3M(tm) Eyewear Fit System pomáhá vyhodnotit 4 prvky důležité pro ochranu zraku:



## Výhled

Vyhodnocení pro zajištění výhledu uživatele ve všech směrech pohledu bez výrazných překážek v zorném poli, které by bránily ve vykonávání pracovních úkonů.

## Pokrytí

Měření pokrytí vyhodnocuje, na kolik bezpečnostní ochrana zraku pokrývá oblasti měkkých tkání v okolí očí.



## Mezery

Měření mezer vyhodnocuje nadměrné mezery mezi brýlemi a tvářemi. Velké mezery představují riziko pro odlétávající částice.

## Bezpečnost

Zajištění toho, aby ochranný prostředek zraku dobře přilhal k hlavě uživatele a během pohybu nepadal.



Úplná metoda 6 kroků je vypracována společností 3M a je vám k dispozici.

Požadujete-li více informací, kontaktujte prosím obchodního zástupce 3M.