


# Verwenden von Schleifmitteln

Erkennen Sie die Anzeichen von Gefahren am Arbeitsplatz.

## HAV



Kribbelnde Finger oder Kraftverlust



Weißer Fingerspitzen



Rote Fingerspitzen



### Schützen Sie sich:

Stellen Sie sicher, dass Sie regelmäßig Pausen einlegen, die Hände warm halten und Hände und Finger trainieren. Wählen Sie das richtige Schleifmittel für die Anwendung und üben Sie keinen zu großen Druck auf das Schleifmittel aus.

## Staubpartikel



Können zu Reizungen führen



Können Entzündungen, allergische Reaktionen und kurz- und langfristige Atemwegsprobleme auslösen.



### Schützen Sie sich:

Achten Sie darauf, dass Sie einen Atemschutz tragen und eine lokale Entlüftung (LEV) verwenden.

## Geräuschreduzierung



Kann vorübergehenden oder dauerhaften Hörverlust zur Folge haben.



Lärmbedingte Hörverluste sind nicht reversibel, aber vermeidbar.



### Schützen Sie sich:

Stellen Sie sicher, dass Sie einen geeigneten Gehörschutz tragen, der für Ihre Aufgabe geeignet ist.

## Verletzungen



Schnitte, Verbrennungen, juckende Haut



Schädigung von Haut und Augen



### Schützen Sie sich:

Verwenden Sie immer Maschinenschutzvorrichtungen, prüfen und montieren Sie Schleifmittel ordnungsgemäß und tragen Sie immer die angemessene PSA.

Für weitere Informationen darüber, wie Sie die Risiken von Schleifmitteln am Arbeitsplatz reduzieren können, kontaktieren Sie bitte Ihren 3M Handelsvertreter oder besuchen Sie

[www.3m.de/schleifmittel-sicherheit](http://www.3m.de/schleifmittel-sicherheit)