

## Dejar de usar ACCIÓN INMEDIATA REQUERIDA

### Protección contra caídas específica de 3M™: arneses de arco eléctrico DBI-SALA® Delta™ y Exofit XP™

Como parte del compromiso continuo de 3M Fall Protections para producir equipos de seguridad y protección personal de alta calidad, realizamos pruebas periódicas de nuestros productos. La norma de arcos eléctricos (ASTM F887) requiere que todos los arneses con clasificación de arco eléctrico se sometan a un arco eléctrico y, después, a una prueba de caída dinámica exitosa. Durante una revisión reciente del producto, con ciertos productos de diseño anterior, identificados a continuación, no pudimos establecer un vínculo claro con informes de pruebas anteriores que validaran la conformidad con ASTM F887.

#### Protección específica contra caídas 3M™: arneses de arco eléctrico DBI-SALA® Delta™ y Exofit XP™ personalizado

Debido a que los volúmenes asociados a estas SKU son muy bajos, hemos optado por no invertir en las pruebas necesarias para volver a validar la conformidad con la norma de arcos eléctricos ASTM F887 con los arneses identificados en la lista a continuación. Por tanto, hemos decidido dejar de ofrecer estos productos al mercado. Los arneses de arco eléctrico afectados se muestran en la tabla a continuación.

Arneses de arco eléctrico CE personalizados de bajo volumen/obsoletos CE - SKU afectadas						
1101958	1101960	1101961	1101965	1101966	1101967	1101968
1101959	1111150	1111151	1111152			

Por precaución, solicitamos a los usuarios finales que nos devuelvan estos arneses y les proporcionaremos un reembolso en efectivo, siempre que los arneses pasen una inspección previa al uso según nuestras Instrucciones de uso.

No tenemos conocimiento de ningún accidente o lesión relacionada con esta condición. No hemos recibido ninguna queja de los clientes con respecto a ninguna de estas unidades, pero hemos identificado esta situación a través de una revisión interna.

Usuarios / Propietarios: Inspeccione inmediatamente su arnés para determinar si es uno de los números de pieza afectados. El número de pieza del arnés se puede encontrar en la etiqueta del arnés. **No** deberá usar estos arneses en un entorno o aplicación donde existe la posibilidad de un evento de arco eléctrico. No tenemos conocimiento de ninguna lesión relacionada con el arco eléctrico en el campo, pero existe la posibilidad de un rendimiento insuficiente después de un evento de arco eléctrico.

Si ha identificado que tiene un arnés afectado, comuníquese con el Servicio al Cliente de 3M al +33 (0) 4 83 58 08 08 o en [informationfallprotection@mmm.com](mailto:informationfallprotection@mmm.com) y proporciónenos la información de contacto y coordinaremos la devolución del producto y el reembolso en efectivo.

Distribuidores: Por favor contacte a nuestro departamento de Servicio al Cliente al +33 (0) 4 83 58 08 08 o en [informationfallprotection@mmm.com](mailto:informationfallprotection@mmm.com) para obtener una lista de todos los arneses afectados que se le hayan vendido a usted. Los números de referencia afectados se muestran arriba. Si tiene alguno de los arneses afectados en stock, debe devolverlos a 3M Fall Protection para obtener crédito. Envíe de inmediato este aviso de interrupción del uso a cualquiera de sus clientes/usuarios que le hayan comprado el producto afectado con una solicitud para que lean y cumplan este aviso.

3M sigue comprometido a proporcionar productos y servicios de calidad a nuestros clientes. Nos disculpamos por cualquier inconveniente que esta situación pueda causarle a usted o sus clientes. Agradecemos su continuo apoyo a los productos y servicios de 3M Fall Protection.