

### Belangrijke opmerking over procesveiligheid

Drag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen

• Comfort Stofmasker P3



• Comfort ruimzichtbril



• Herbruikbare overall



**1** Reiniging van het oppervlak

- ▶ Ontvet het oppervlak met een door de lak- of andere fabrikant aanbevolen product. Volg altijd de instructies van de fabrikant.



3M™ Professionele Poetsdoeken



**2** Gedeeltelijke afdekking van de auto

- ▶ Dek het voertuig zo snel mogelijk af; dit verkleint de kans op contaminatie door de omgeving.



3M™ Purple Premium PLUS Transparante Maskeerfolie 4 m x 150 m, 5 m x 120 m, 6 m x 120 m



3M™ Premium Cutter



**3** Voorafdekking

- ▶ Bereid de plaats voor op het aflakken, zorg voor voldoende ruimte om vloeiende overgangen mogelijk te maken en harde randen te vermijden.
- ▶ Snij de afdekfolie op de juiste maat en bevestig deze aan de omtrekmaskering met 3M maskeertapes.



3M™ Soft Edge Foam Masking Tape PLUS



3M™ Trim Masking Tape



**4** Ruwe afdekking – voorbereiding tot het aanbrengen van primer

- ▶ Voor een soepele overgang van de primer-randen breng 3M™ Smooth Transition Tape aan op de 3M Masking Tape.

**Opmerking:** vermijd harde randen bij het maskeren van primers. Dit veroorzaakt reactie aan het oppervlak door de concentratie van oplosmiddelen op de randen van de tape.



3M™ Smooth Transition Tape




**5** Fijne afdekking – voorbereiding tot het lakken

- ▶ Voordat u de basis- en blanke-laklagen aanbrengt, snijdt u de maskeertape verder in en bevestigt u deze op de vorige gemaskeerde contouren en openingen.
- ▶ Schuren van primer.



Scotch® Performance Masking Tape 233+



Scotch® hoogwaardige maskeertape 3434




**6** Laatste maskering (details) vóór het lakken – onderdelen bevestigen

- ▶ Ontvet het oppervlak en de aangrenzende panelen indien nodig.
- ▶ Breng maskeertape aan op andere plaatsen zoals rubbers, sierlijsten etc.



Scotch® Fine Line Maskeertapes 471+



Scotch® hoogwaardige maskeertape 3434



**7** Maskeertape verwijderen

- ▶ Maskeertape en folie kunnen het best worden verwijderd wanneer de auto net de oven heeft verlaten en nog warm is.
  - ▶ Verwijder de maskeertape altijd in een rechte hoek t.o.v. het oppervlak. Bij een vlakkere of scherpere hoek is het risico groter dat lijmresten op het oppervlak achterblijven
- Tip:** Het gebruik van Premium Masking Tapes zal zijn vruchten afwerpen, omdat deze minder lijmresten achterlaten en de kans op inscheuren kleiner is.

