



3M Kleurcode Polijstproces

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

• Comfort Stofmasker P3



• Gehoorbescherming



• Comfortbril



• Herbruikbare spuitoverall




• Veiligheidshandschoenen



Schuren van kleine fouten



- Denib met 3M™ Finesse-it™ Trizact™ schuurschijf, 32 mm, grofte 3000 op een denib-tool.



466LA Trizact™ A5
Schuurschijfjes 3000



3M™ Mini orbital sander,
luchtdruk

Schuren van grotere defects



- Schuur eerst met een 3M™ Hookit™ Purple Finishing Schuurschijf 260L+, grofte P1500 - P2000.



3M™ Hookit™ 260L+



3M™ Hookit™
Interface-Pad Multihole



3M™ Precision Excentrische
Schuurmachine 150 mm (6 in)



- Schuur vervolgens het gebied met een 3M™ Trizact™ Fine Finishingschijf 443SA, grofte 3000, 150 mm met een excentrische machine;
- Werk daarna krassen weg met een 3M™ Trizact™ Fine Finishingschijf 443SA, grofte 5000, 150 mm met een excentrische machine.



3M™ Trizact™ Fine
Finishingschijf 3000,
150 mm



3M™ Trizact™
Fine Finishingschijf 5000,
150 mm



3M™ Precision Excentrische
Schuurmachine 150 mm (6 in)

Polijststap




- Breng eerst een kleine hoeveelheid 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme aan op de groene pad op de roterende polijstmachine.
 - Polijst in een overlappend patroon met een rotatiesnelheid van 600-1400 tpm
 - Probeer bij het polijsten altijd de pad vlak op het oppervlak te houden. Verlaag de druk op het einde van de compoundingfase zodat het reinigen achteraf gemakkelijker word.
- Opmerking: Hoe zachter de coating, hoe voorzichtiger men met opwarming en dus ook met het toerental moet zijn.



3M™
Perfect-It™
Fast Cut
Plus
Extreme



3M™ Perfect-It™
Quick Connect
Dubbelzijdige
Groene
Polijstpad vlak




3M™ Perfect-It™
Quick Connect
Dubbelzijdige
Geprofileerde
Groene Polijstpad



3M™ High
Performance
Doek

Controle



- Mochten schuurkrassen van de eerste polijststap nog zichtbaar zijn na controle van het oppervlak, herhaal dan de polijststap!

Opmerking: Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat u op dit moment alle schuurkrassen verwijdert, om te voorkomen dat ze aan het einde van het polijstproces opnieuw verschijnen.




3M™ Perfect-It™
Finish Control Spray




3M™ Professionele Poetsdoeken

Fijne polijststap



- Gebruik daarna de gele polijstpad met een kleine hoeveelheid 3M™ Perfect-It™ Extra Fine Plus .
- Polijst de plaats en omgeving in een overlappend patroon met een rotatiesnelheid van 600-1400 tpm.
- Verwerking: houd het polijstpad vlak op het oppervlak voor een glanzende afwerking, verminder de druk tegen het einde van de polijststap.
- Verwijder overtollig polijstmiddel en inspecteer de plaats; voor de meeste kleuren is dit voldoende.



3M™ Perfect-It™
Extra Fine PLUS




3M™ Perfect-It™ Quick
Connect dubbelzijdige
geprofileerde gele
polijstpad



3M™ Perfect-It™
High Performance
Doek

Hologram verwij- deren (Optioneel)



- Voeg 3M™ Perfect-It™ Ultrafine SE toe aan de blauwe foampad op de roterende polijstmachine.
- Verwerking: - polijsten met lagere snelheid - bewegen in een overlappend patroon dat het hele gebied royaal bedekt.
- Veeg polijstresten af met de extra zachte 3M™ Perfect-It™ High Performance Blauwe Ultrafine polijstdoek om te voorkomen dat er nieuwe microkrasjes op het oppervlak ontstaan.

Tip: Gebruik voldoende polijstproduct, dit zorgt voor een gelijkmatige verdeling van polijstmiddel op de pad en voorkomt het ontstaan van microkrasjes vanwege een te droge pad.



3M™ Perfect-It™
Ultrafine SE



3M™ Perfect-It™ Quick
Connect Dubbelzijdige
Blauwe geprofileerde
Polijstpad



3M™ Perfect-It™
High Performance
Doek

