

TYÖSUOJELU

• Comfort P3-hiukkassuojain



• Kuulonsuojaus



• Comfort suojalasit



• Uudelleenkäytettävät suojahaalarit



• Nitrilikäsineet



1 Rasvanpoisto



- Suorita rasvanpoisto maalinvalmistajan ohjeiden mukaan. Noudata aina valmistajan ohjeita.




3M™ Professional puhdistusliinat

2 Maalin poisto vaurioalueelta



- 3M™ Hookit™ 255P + P80 - P120.
- Käytä 3M kontrollijauhetta jokaisessa hiontavaiheessa hiomanaarmujen eliminoimiseksi.



3M™ Hookit™ hiomalaikat 255P+



Festool LEX 3 150/5
Festool LEX 3 150/7




Festool ETS
EC 150/5 EQ

3 Viimeistelyhionta ja maalirajan loivennus




- 3M™ Hookit™ 255P + P180–P320.
- Loiventamalla aiemmat hiomanaarmut maalirajasta huolellisesti vähennät mahdollisuutta, että pakkelin luottimia kulkeutuu OEM-maalikerrokseen. Jos näin käy, korjauskohdan maaliraja voi "turvota".



3M™ Hookit™ hiomalaikat 255P+

4 Tasoitteen levitys



- Levitä tasoitetta vaurioalueelle välttämättä ympäröivää maalipintaa.

Huomaa: Yleisesti suositellaan levittämään tasoitetta paljaalle metallille maalirajan turpoamisen välttämiseksi. Jos tämä ei ole mahdollista, kittausaluetta ympäröivä alue tulee hioa kevyesti ennen tasoitteen levitystä. Noudata aina OEM-suosituksia.



3M™ DMS-sekoitusjärjestelmä



3M™ DMS-polyesterikitti



3M™-kittauslasta

5 Kittausalueen oikaisuhoito



- 3M™ Hookit™ 255P + P80–P120.
- Kontrollijauheella saat esiin pakkelissa olevat painumat ja kohoumat.
- Huolehdi pölynpoistosta!



3M™ Hookit™ 255P -hiomarullat



3M™ Hookit™ -käsituki




3M™-kontrollijauhe

6 Hiomavärin oikaisuhoito kittausalueelta



- 3M™ Hookit™ 255P + P80–P120.
- Käytä 3M kontrollijauhetta jokaisessa hiontavaiheessa hiomanaarmujen eliminoimiseksi.



3M™ Hookit™ hiomalaikat 255P+

7 Reunojen ja raja-alueiden käsihionta



- 3M™ Hookit™ Flexible hioma-arkit, P800–P1000.

Huomaa: Lopputuloksen maksimointiin.



3M™ Hookit™ Flexible hioma-arkit




3M™ Hookit™ Flexible hioma-arkit

8 Viimeistelyhionta ja maalirajan loivennus



- 3M™ Hookit™ 255P + P240–P320.
 - Kaarevien alueiden hionnassa voit käyttää pehmeää välialustaa.
- Vinkki: Hienompien karkeuksien valinta on sovitettava alkuperäisen maalin liuotinherkkyyteen. Mitä suurempi alkuperäisen maalin liuotinherkkyys, sitä hienempi on hionnan oltava ennen hiomavärin käyttöä.



3M™ Hookit™ hiomalaikat 255P+



Festool-välialusta

9 Hiomavärin oikaisuhoito kittausalueelta



- 3M Hookit™ käsituki ja 3M™ Hookit™ 255P + P320.
- Hiomavärin pintakuvion ja tasaisuuden tarkistat kontrollijauheella.
- Käytä aina pölynpoistoa käsituessa.



3M™ Hookit™ hiomalaikat 255P+



3M™ Hookit™ -käsituki



3M™-kontrollijauhe

10 Reunojen ja raja-alueiden käsihionta



- 3M™ Hookit™ Flexible hioma-arkit, P1000.
- Hiomanaarmujen korostus – kontrollijauheen käyttö.



3M™ Hookit™ Flexible hioma-arkit, P1000




3M™ Hookit™ Flexible hioma-arkit, P800

11 Hiomavärin hionta



- Epäkeskohionta 3M™ Hookit™ 255P+ P400–P500 hiomalaikalla.
- Vinkki: käytä kaarevien alueiden hionnassa pehmeää välialustaa.
- Pölynpoisto pinnalta 3M™ Scotch-Brite™ hiomahuopalaikalla.



3M™ Hookit™ 255P -hioma-arkki



Festool ETS
EC 150/3 EQ




Festool LEX 3 150/3




Festool-välialusta

12 Viereisten osien häivytyshionta



- 3M™ Hookit™ Flexible vaahtolaikka P800–P1000 maalipinnan mattahiontaan.

Huomaa: Lopputuloksen maksimointiin.



3M™ Hookit™ Flexible vaahtolaikka