






**SOLUTIONS POUR LA PROTECTION INDIVIDUELLE**

- Masque de protection contre les particules confort P3 
- Protection auditive 
- Lunette-masques confort 
- Vêtements de travail réutilisables 
- Gants de sécurité 

**Défauts sur la zone de ponçage**



- Éliminez les grains de poussières avec le disque abrasif de finition 3M™ Finesse-it™ Trizact™, 32 mm grain 3000 monté sur l'outil prévu à cet effet.




Disque abrasif de finition 3M™ Finesse-it™ Trizact™ 466LA A5 3000 PN 50079

Meuleuse pneumatique 3M™ Finesse-it™, 65993



- Affinez les rayures avec le disque abrasif de finition support mousse 3M™ Trizact™ 443SA, grain 8000, 75 mm monté sur une ponceuse orbitale.



Disque abrasif de finition support mousse 3M™ Trizact™ 443SA, 8000, 75 mm


Ponceuse orbitale électrique ou pneumatique 3M™, 75 mm

Interface multitrous 3M™ Hookit™

**Défauts sur la zone de ponçage**



- Poncez la zone à l'aide d'un disque abrasif de finition support film 3M™ 260L++, 150 mm, grain P1500 - P2000.



Disque abrasif de finition support film 3M™ 260L++, 150 mm

Ponceuse orbitale électrique ou pneumatique 3M™

Interface multitrous 3M™ Hookit™



- Affinez les rayures avec le disque abrasif de finition support mousse 3M™ Trizact™ 443SA, grain 3000, 150 mm monté sur une ponceuse orbitale.
- Affinez les rayures avec le disque abrasif de finition support mousse 3M™ Trizact™ 443SA, grain 8000, 150 mm monté sur une ponceuse orbitale.



Disque abrasif de finition support mousse 3M™ Trizact™ 443SA, 3000, 150 mm

Disque abrasif de finition support mousse 3M™ Trizact™ 443SA, 8000, 150 mm

**Polissage**



- Placez une mousse violette sur une lustreuse rotative et mettez-y une petite quantité de liquide de finition en 1 étape 3M™ Perfect-It™.
- Appliquez le produit par passes croisées avec une vitesse de rotation: 600 à 1 400 tr/min.
- Lors du polissage, la mousse doit être gardée à plat en permanence sur la surface pour éviter les sauts. Réduisez la pression vers la fin de l'étape de polissage en vue de faciliter le nettoyage.

Remarque: Plus le revêtement est souple, plus la température doit être basse, et donc plus la vitesse doit être réduite.



Liquide de finition en 1 étape 3M™ Perfect-It™

Mousse de lustrage 3M™ Perfect-It™ Hookit™, violette, alvéolée, 150 mm

Chiffon de lustrage ultra doux rose 3M™

**Contrôler**



- Si les rayures de ponçage formées pendant la première étape de polissage sont toujours visibles une fois que vous avez vérifié la surface, répétez l'étape de polissage.

Remarque: Il est important de supprimer toutes les rayures de ponçage à ce stade, afin d'éviter leur réapparition à la fin du processus de polissage.



Spray de contrôle de finition 3M™ Perfect-It™, 500 ml

Chiffons professionnels d'essuyage 3M™

**Polissage fin**



- Polissez à nouveau la zone pour obtenir un fini très lustré, sans ajouter de liquide sur la mousse.
- Appliquez le produit par passes croisées sur la zone et la zone environnante, à une vitesse de rotation comprise entre 600 et 1 400 tr/min.
- Gardez le tampon de polissage à plat sur la surface pour garantir une apparence uniforme et une finition brillante, en réduisant la pression vers la fin de l'étape de polissage.
- Essayez tout excédent de produit de polissage et inspectez la surface: la plupart des couleurs sont belles, à présent.
- Pour les couleurs critiques (très sombres ou noires), éliminez les hologrammes avec le liquide de polissage 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE et les mousses de polissage bleues.



Liquide de finition en 1 étape 3M™ Perfect-It™

Mousse de lustrage 3M™ Perfect-It™ Hookit™, violette, alvéolée, 150 mm

Chiffon de lustrage ultra doux rose 3M™