

SZEMÉLYES BIZTONSÁG

• Többször használható légzésvédők teljes arcvédelemmel



• Többször használható védőoverallok



• Nitril kesztyűk



legjobb eredményért és minőségért



- ▶ Tartsa tisztán környezetét a fújókamrában a Dirt Trap védőfóliával.
- ▶ Biztosítson megfelelő nyomású levegőt a 3M Aircare ACU-03 termékkel.
- ▶ Használjon 3M védőoverallt a munkás védelméért és a tisztább munkáért.



3M™ Dirt Trap átlátszó védőfólia, 3M™ Dirt Trap védőfólia



3M™ Aircare ACU-03



3M™ 4540+ védőoverall


kiválasztása vagy színillesztés



- ▶ A 3M™ Perfect It™ Fast Cut Plus Extreme termékkel eltávolíthatja a festéket és felületi elváltozásokat a pontos színillesztésért.
 - ▶ Ha a legújabb spektrométer-technológiát használja, tanácsos egy további polírozási lépést végeznie a 3M™ Perfect It™ Ultrafina SE pasztával (kék kupakos) a 3M™ Perfect It™ Fast Cut Plus Extreme használata után.
- Tipp: A személyes színkönyvtár készítése megkönnyíti jövőbeni munkáját, mert újra felhasználhatja színtesztelő lemezeit.



3M™ Perfect-it™ Fast Cut Plus Extreme




3M™ Hookit™ 75 mm-es csavart szivacs



3M™ PPS™ II színellenőrző lámpa

1 Alapréteg összekeverése



- ▶ Különböző méretű 3M™ PPS™ 2.0 sorozatú termékekkel elvégezheti a leggyakoribb javításokat műhelyében.
 - ▶ A 3M™ PPS™ 2.0 sorozatú sprayedény használata esetén nincs szükség, különálló keverő edényre.
 - ▶ Mivel a szűrő közvetlenül a 3M™ PPS™ 2.0 sorozatú sprayedény tetejébe van beépítve, különálló szűrési fázisra nincs szükség.
- Megjegyzés: Ha az igényeinek megfelelő formátumot választja, csökkenti annak esélyét, hogy túlzott mértékben összekeveri az alapréteg anyagát.



3M™ PPS™ 2.0 sorozatú sprayedényrendszer, nagy 850 ml-es, normál 650 ml-es, közepes 400 ml-es, mini 200 ml-es




Új 3M™ PPS™ 2.0 sorozatú adapterek

2 A 3M™ Performance szórópisztoly beállítása



- ▶ Húzza vissza a ravaszt
- ▶ Győződjön meg arról, hogy a zárógyűrű „+ állásban” van-e
- ▶ Csúsztassa a szórófejet a tűre, és tolja a szórópisztoly teste felé
- ▶ Rögzítse a szórófejet a rögzítőgyűrű forgatásával az óramutató járásával meggyező irányba, amíg a rögzítőgyűrű fülei nem lesznek rögzítve az „X állásban”
- ▶ HVLP max. nyomás: 1.38bar (20psi)
- ▶ Az üzemi nyomástartomány: 0,5 bar (7 psi) - max. 2,4 bar (35 psi)



3M™ Performance szórópisztoly



3M™ Performance Gravitációs HVLP szórófejek 1,2,1,3,1,4,1,8, 2,0

3 Alapréteg felhordása



- ▶ Zsírtalanítsa a felületet a festék gyártója vagy más által javasolt termékkel. Mindig kövesse a gyártó utasításait.
- ▶ A felület megtisztítása mézeskendővel az alapréteg felhordása előtt.
- ▶ Mindig kövesse a festégyártó ajánlásait az alapréteg felhordásával kapcsolatban.
- ▶ A festékszórás befejezése után kösse le a levegőcsövet, fordítsa el a pisztolyt, és a ravaszt meghúzva juttassa vissza a felesleges festéket az edénybe. Finoman ütögesse a 3M™ PPS™ 2.0 sorozatú sprayedény tetejét és béléstét valamilyen felülethez, hogy lecsökkentsse a folyadék felületi feszültségét, és így az visszafolyjon a bélésebe.




3M™ Professional törölkendők



3M™ nedves mézeskendő

4 Átlátszó lakk összekeverése



- ▶ Különböző méretű 3M™ PPS™ 2.0 sorozatú termékekkel elvégezheti a leggyakoribb javításokat műhelyében.
- Megjegyzés: A modern átlátszóbevonat-technológiákhoz igény szerinti keverésre van szükség a rövidebb felhasználhatósági idő miatt. Ha az igényeinek megfelelő formátumot választja, csökkenti az átlátszó bevonat túlzott mértékű felhordásának esélyét, mivel olyan anyagot alkalmaz, amely csökkenti a reakcióidőt.



3M™ PPS™ 2.0 sorozatú sprayedényrendszer, nagy 850 ml-es, normál 650 ml-es, közepes 400 ml-es, mini 200 ml-es



3M™ PPS™ 2.0 sorozatú UV-készlet

5 Átlátszó bevonat felhordása



- ▶ Mindig kövesse a festégyártó ajánlásait a fedőlakk felhordásával kapcsolatban.
 - ▶ A 3M™ PPS™ 2.0 sorozatú sprayedényrendszer jelentősen csökkenti a tisztítási munkát és az oldószerhasználatot.
- Tipp: A biztonságos használatért és megfelelő ártalmatlanításért nézze át a festék vagy az oldószer biztonsági adatlapját (SDS) és a helyi jogszabályokat, vagy kérjen tanácsot a hatóságoktól.



3M™ PPS™ 2.0 sorozatú UV-készlet



3M™ PPS™ 2.0 sorozat

6 A 3M™ Performance szórópisztoly tisztítása



- ▶ Húzza vissza a ravaszt
- ▶ Forgassa el a zárógyűrűt az óramutató járásával ellentétes irányba, és húzza le a szórófejet a pisztoly testétől
- ▶ Tisztítsa meg a tűt oldószerrel átitatott kendővel
- ▶ Egyszerűen tegye rá az új szórófejet és kész
- ▶ A 3M™ Performance szórópisztoly és PPS jelentősen csökkenti a tisztítási munkát, és egyértelműen csökkenti az oldószer felhasználást.



3M™ Professional törölkendők

7 Kényszerített szárítás



- ▶ Mindenképpen tartsa be a festék gyártójának ajánlásait a következőkkel kapcsolatban: tárgy hőmérséklete és száradási ideje.
- Megjegyzés: A szárítás minősége pozitív hatással van a terület későbbi felületi tulajdonságaira. A kényszerített szárítás gyorsítja a felületkezelési eljárást, ugyanakkor biztosítja a festék egyenletes száradását. Az egyenletesen és jól megkeményedett átlátszó bevonat sokkal könnyebben polírozható.