



Protection contre les chutes

mai 2021

Arrêt d'utilisation et rappel : ACTION IMMÉDIATE REQUISE

Longes simples amortisseurs de choc PRO-Stop^{MC} Protecta® 3M^{MC}

Produit homologué par la CSA seulement

Dans le cadre des efforts continus de Protection contre les chutes 3M à fournir de l'équipement sécuritaire de qualité supérieure, nous avisons les clients des renseignements suivants concernant les versions homologuées par la CSA des Longes simples amortisseurs de choc PRO-Stop^{MC} PROTECTA® 3M^{MC}. Au cours des essais internes, nous avons constaté qu'un faible pourcentage de certaines modèles testés de Longes PRO-Stop^{MC} PROTECTA® 3M^{MC} ne répondaient pas aux exigences de la norme Z259.11-17 de la CSA section 5.2.4.1 d'avoir une force d'arrestation maximale qui ne doit pas dépasser 1 800 lbf (8 kN) et un facteur A_g moyen de décélération, pas plus de 7,0 pour toutes les masses autorisées. En cas de chute en hauteur, une longe avec une force d'arrestation maximale supérieure à 1 800 lbf pourrait blesser grièvement le travailleur. Pour remédier à cette situation, 3M lance un arrêt d'utilisation et un rappel de produit pour remplacer toutes les versions homologuées par la CSA des Longes simples amortisseurs de choc PRO-Stop^{MC} PROTECTA® 3M^{MC} qui ont été fabriquées durant le temps affecté. On n'a signalé aucune blessure causée par cet avis. Le tableau ci-dessous décrit les numéros de pièce et les dates de fabrication des produits touchés :



Longe simple
amortisseur de choc
PRO-Stop^{MC}

Le tableau ci-dessous décrit les numéros de pièce et les dates de fabrication des produits touchés :

Produit	Date de fabrication	Numéro de pièce/modèle
Longe simple amortisseur de choc PRO-Stop ^{MC} PROTECTA® 3M ^{MC} (versions homologuées par la CSA)	Entre le 1 ^{er} décembre 2020 et le 7 avril 2021	1340220C 1340230C

Utilisateurs/propriétaires : Pour les longes simples amortisseurs de choc avec les numéros de pièce dans le tableau ci-dessus, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit et utilisez les informations suivantes pour déterminer si votre produit est inclus dans la page de temps affectée pour l'arrêt d'utilisation et de rappel.

Étape 1 : Veuillez inspecter votre étiquette de Longe simple amortisseur de choc PRO-Stop^{MC} Protecta® 3M^{MC} (voir photo ci-dessous) pour confirmer qu'il s'agit de l'un des numéros de pièces affectés énumérés ci-dessus et qu'elle a été fabriquée entre les dates énumérées ci-dessus.



Étape 2 : Une fois que vous avez confirmé le numéro et la date de la pièce touchée, retirez immédiatement l'appareil du service et communiquez avec l'équipe de service à la clientèle de Protection contre les chutes 3M par courriel à l'adresse 3mcafpserviceaction@mmm.com ou composez le 1 833 998-2243. Nous nous organiserons pour que votre produit soit retourné à Protection contre les chutes 3M. Dès qu'une solution de produit est disponible, 3M remplacera votre appareil et vous l'expédiera aux frais de 3M en attendant que le produit retourné passe l'inspection préalable à l'utilisation. S'il ne passe pas l'inspection préalable à l'utilisation, nous disposerons de la longe et vous contacterons. Si vous avez des questions au sujet de cet avis, veuillez communiquer avec l'équipe du service à la clientèle de Protection contre les chutes 3M au 3mcafpserviceaction@mmm.com ou appelez le 1 833 998-2243.

Distributeurs : Veuillez communiquer avec notre Service à la clientèle pour obtenir un résumé de toutes les pièces touchées qui vous sont vendues en composant le 1 833 998-2243 ou par courriel à l'adresse 3mcafpserviceaction@mmm.com. Veuillez transmettre cet « arrêt d'utilisation et rappel » à vos clients ou utilisateurs qui ont acheté les longes énumérées ci-dessus de vous. Si vous avez un inventaire des modèles touchés, veuillez communiquer avec notre Service à la clientèle pour effectuer un retour.

Cordialement,

Laura J. Brown, Chef de gamme de produits : États-Unis et Canada, 3M Protection contre les chutes