

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

• Маска для защиты от аэрозолей



• Защита органов слуха



• Удобные защитные очки



• Многоразовый комбинезон




• Защитные перчатки



Устранение точечных дефектов



- ▶ Удалите дефекты с помощью шлифовального круга 3М™ Finesse-it™ Trizact™ (32 мм, градация 3000), установленного на шлифовальном инструменте.



Круги 466LA Trizact™ A5 3000



Орбитальная шлифовальная мини-машина 3М™, пневматическая



- ▶ Понижьте риск с помощью 75-мм абразивного полировального круга 3М™ Trizact™ 443SA (градация 8000), установленного на орбитальной шлифовальной машине.



Абразивный полировальный круг 3М™ Trizact™ 8000

Устранение дефектов поверхности



- ▶ Отшлифуйте участок с помощью абразивного полировального круга 3М™ Hookit™ Purple 260L (градация P1500).



3М™ Hookit™ 260L+



3М™ Hookit™ Подложка с мультислойной структурой



- ▶ Понижьте риск с помощью 150-мм абразивного полировального круга 3М™ Trizact™ 443SA (градация 3000), установленного на орбитальной шлифовальной машине.
- ▶ Понижьте риск с помощью 150-мм абразивного полировального круга 3М™ Trizact™ 443SA (градация 8000), установленного на орбитальной шлифовальной машине.




Абразивный полировальный круг 3М™ Trizact™ 3000



Абразивный полировальный круг 3М™ Trizact™ 8000

Полировка



- ▶ Нанесите небольшое количество одношаговой полировальной пасты 3М™ Perfect-It™ на фиолетовый полировальный круг, установленный на полировальную машинку.
 - ▶ Полируйте перекрывающимися движениями, поддерживая обороты в диапазоне 600-1400 об./мин
 - ▶ При полировке всегда старайтесь держать полировальный круг параллельно поверхности, чтобы избежать скачков. Уменьшите давление к концу абразивной полировки, чтобы упростить очистку.
- Примечание: Чем мягче покрытие, тем ниже должна быть температура и обороты.



3М™ Perfect-It™ Одношаговая полировальная паста



Фиолетовый рельефный полировальный круг 3М™ Perfect-It™ Hookit



Высокоэффективная сверхмягкая микрофибровая розовая салфетка 3М™ Perfect-It™

Контроль



- ▶ Если после контроля поверхности шлифовальные риски с первого этапа полировки все еще видны, повторите этап полировки!
- Примечание: Обязательно устранили все шлифовальные риски на этом этапе, чтобы избежать их повторного появления к концу полировки.



3М™ Perfect-It™ Тест-спрей



3М™ Профессиональные салфетки для панелей

Финишная полировка



- ▶ Для получения высокого глянца повторно отполируйте участок без нанесения дополнительного количества пасты на полировальный круг.
- ▶ Отполируйте участок и прилегающие поверхности перекрывающимися движениями, поддерживая обороты в диапазоне 600-1400 об./мин.
- ▶ Для обеспечения равномерного глянца старайтесь держать полировальный круг параллельно поверхности и уменьшите давление к концу полировки.
- ▶ Уберите остатки полировальной пасты и осмотрите участок. Для большинства цветов на этом процедура завершена.
- ▶ Для чувствительных цветов (очень темных или черных) — удалите голограммы с помощью состава 3М™ Perfect-It™ Ultrafina SE и синих полировальных кругов.



3М™ Perfect-It™ Одношаговая полировальная паста



Фиолетовый рельефный полировальный круг 3М™ Perfect-It™ Hookit



Высокоэффективная сверхмягкая микрофибровая розовая салфетка 3М™ Perfect-It™