

## AVIS D'ARRÊT D'UTILISATION ET D'INSPECTION

### ACTION IMMÉDIATE REQUISE

**Mettez le produit hors service jusqu'à ce que l'inspection soit effectuée.**

**Harnais de style veste Delta<sup>MC</sup> DBI-SALA® 3M<sup>MC</sup> - Versions homologuées par la CSA au Canada seulement**

Dans le cadre des efforts continus de Protection contre les chutes 3M à fournir de l'équipement sécuritaire de qualité supérieure, nous avisons nos clients des renseignements suivants concernant les versions spécifiques homologuées par la CSA des Harnais de style veste Delta<sup>MC</sup> DBI-SALA® 3M<sup>MC</sup>. Protection contre les chutes 3M a cerné un problème de fabrication potentiel avec un nombre limité de harnais produits entre le 1<sup>er</sup> novembre 2020 et le 31 mai 2021 qui ont été assemblés avec les courroies mal acheminées à travers l'anneau en D dorsal.

**Ce problème de fabrication entraînera un mauvais fonctionnement du harnais en cas de chute, ce qui pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.** Pour cette raison, nous envoyons un avis d'inspection afin que ce problème puisse être détecté en inspectant le harnais comme indiqué ci-dessous.



Produit	Date de fabrication	Numéro de pièce/modèle
Harnais de style veste Delta <sup>MC</sup> DBI-SALA® 3M <sup>MC</sup>	Entre le 1 <sup>er</sup> novembre 2020 au 31 mai 2021	1102000C, 1103321C, 1110600C, 1110602C


**Utilisateurs finaux :** Veuillez suivre les étapes indiquées ci-dessous.

Étape 1 : **Mettez le produit hors service jusqu'à ce que l'inspection soit effectuée.**

Étape 2 : Localisez l'étiquette sur le harnais (voir la photo à droite) pour déterminer le numéro de modèle et s'il a été fabriqué entre le 1<sup>er</sup> novembre 2020 et le 31 mai 2021. Si le harnais est un modèle affecté et qu'il a été fabriqué à l'intérieur dans la plage de dates concernée, veuillez passer à l'étape 3.



Étape 3 : Une fois que vous avez confirmé le numéro de pièce et la date affectée, inspectez la connexion à partir de l'anneau en D dorsal pour vous assurer que les courroies sont correctement acheminées à travers l'anneau en D, comme le montrent les images ci-dessous. Si le harnais réussit l'inspection, son utilisation est acceptable. Si le harnais ne réussit pas l'inspection, veuillez contacter avec notre Service à la clientèle pour faire remplacer le harnais, conformément à notre garantie standard.



Pour toute question, veuillez communiquer avec le département du Service à la clientèle à l'adresse [3mcafpserviceaction@mmm.com](mailto:3mcafpserviceaction@mmm.com) ou par téléphone au 1 833 998-2243.

**Distributeurs :** Veuillez communiquer avec le département du Service à la clientèle à l'adresse [3mcafpserviceaction@mmm.com](mailto:3mcafpserviceaction@mmm.com) ou par téléphone au 1 833 998-2243 pour obtenir une liste de tous les modèles affectés des Harnais de style veste Delta<sup>MC</sup> DBI-SALA® 3M<sup>MC</sup> qui vous ont été vendus. Veuillez transmettre cet « Avis d'arrêt d'utilisation et d'inspection » à vos clients/utilisateurs qui ont acheté les harnais énumérés ci-dessus de vous. Si vous avez des modèles affectés en stock, veuillez communiquer avec notre Service à la clientèle afin de pouvoir nous les retourner.