

diciembre 2022

Estimado Cliente:

3M está experimentando retrasos en la entrega de materias primas utilizadas para fabricar el prefiltro TR-3600 que normalmente se incluye en los siguientes kits y conjuntos:

TR-300+ HKL, TR-300+ HKS, TR-300+ ECK, TR-300+ HIK, TR-305+, TR-306+, TR-307+, TR-315E+

El prefiltro TR-3600 es un accesorio opcional. El uso de un sistema PAPR TR-300 sin un prefiltro TR-3600 no afecta la protección respiratoria proporcionada por este producto. En lugar de retrasar los envíos de todo el sistema de protección respiratoria motorizado, este kit/conjunto se envió sin un prefiltro TR-3600. Un kit o ensamblaje típico contiene un solo prefiltro TR-3600. Esperamos tener prefiltros TR-3600 de reemplazo disponibles en el primer trimestre de 2023. En ese momento, si desea recibir un reemplazo de los prefiltros faltantes, comuníquese con su representante de ventas de 3M y se le enviará un prefiltro sin cargo.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su representante de ventas local o con el Servicio Técnico de la División de Seguridad Personal de 3M.

Sinceramente,

División de Seguridad Personal de 3M