

Joulukuu 2022

Hyvä asiakas:

3M on kohdannut viiveitä TR-3600-esisuodattimen valmistukseen käytettyjen raaka-aineiden toimituksissa ja tämä ongelma koskee seuraavia sarjoja ja kokoonpanoja:

TR-300+ HKL, TR-300+ HKS, TR-300+ ECK, TR-300+ HIK, TR-305+, TR-306+, TR-307+, TR-315E+

TR-3600 esisuodatin on valinnainen lisävaruste. TR-300 moottoroidun hengityssuojainjärjestelmän käyttö ilman TR-3600 esisuodatinta ei vaikuta tämän tuotteen tarjoamaan hengityssuojaukseen. Sen sijaan että kokonaisten järjestelmien toimitukset viivästyisivät tämä kokoonpano toimitetaan ilman TR-3600-esisuodatinta. Yleensä sarja tai kokoonpano sisältää yhden TR-3600-esisuodattimen. Odotamme, että korvaavia TR-3600-esisuodattimia olisi saatavilla vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. Jos haluat tuolloin saada korvauksen puuttuvasta esisuodattimesta, ota yhteyttä 3M-myyntiedustajaasi, niin esisuodatin toimitetaan sinulle maksutta.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä paikalliseen myyntiedustajaasi tai 3M Personal Safety Divisionin tekniseen palveluun.

Ystävällisin terveisin,

3M Personal Safety Division