

Giải pháp cho mỗi nguy hàn và mài



Khói hàn



Tiếp xúc với bức xạ

- Việc hàn khiến công nhân tiếp xúc với khói độc
- Phơi nhiễm quá mức có thể gây ra các vấn đề sức khỏe mãn tính
- Tiếp xúc với bức xạ tia cực tím (UV) quá mức có thể dẫn đến mất hồ quang ở thợ hàn.
- Tiếp xúc quá lâu với bức xạ hồ quang có liên quan đến bỏng võng mạc, đục thủy tinh thể và ung thư da



KHẨU TRANG BẢO VỆ
HỒ HẤP 3M™ 9501+
[Xem thêm chi tiết](#)



KHẨU TRANG BẢO VỆ
HỒ HẤP 3M™ 9502+
[Xem thêm chi tiết](#)



KHẨU TRANG BẢO VỆ
HỒ HẤP 3M™ 9501V+
[Xem thêm chi tiết](#)



KHẨU TRANG BẢO VỆ
HỒ HẤP 3M™ 9502V+
[Xem thêm chi tiết](#)



KHẨU TRANG LỌC BỤI
BẢO VỆ HỒ HẤP
3M™ 8822
[Xem thêm chi tiết](#)



KHẨU TRANG LỌC BỤI
HỒ HẤP CÓ
3M™ 9914K
[Xem thêm chi tiết](#)



Mặt Nạ Có
Thần Cải Nhanh
3M™ 6502QI/49490
[Xem thêm chi tiết](#)



MẶT NẠ NỬA MẶT
TÁI SỬ DỤNG
3M™ DÒNG 7500
[Xem thêm chi tiết](#)



KHẨU TRANG TOÀN MẶT
CÓ THỂ TÁI SỬ DỤNG
3M™ DÒNG 6000
[Xem thêm chi tiết](#)



TẮM LỌC BỤI
3M™ 2097, P100
[Xem thêm chi tiết](#)



THIẾT BỊ LỌC VÀ CẤP KHÍ
3M™ VERSAFLO™ TR-600 HIK
[Xem thêm chi tiết](#)



Phơi nhiễm tiếng ồn

- Mất thính lực do tiếng ồn là một trong những các bệnh công nghiệp phổ biến trên thế giới.
- Thường không được chú ý trong giai đoạn đầu và không may là vĩnh viễn không thể phục hồi



NÚT NHÉT TẠI SỬ
DỤNG NHIỀU LẦN
3M™ 1290
[Xem thêm chi tiết](#)



NÚT TẠI CỐ DÂY SỬ
DỤNG NHIỀU LẦN
3M™ 1270
[Xem thêm chi tiết](#)



Chấn thương mắt

- Tiếp xúc với các hạt bay, văng bắn chất lỏng, dạng sương mù, phun xịt quá nhiều và khí/hơi và tia cực tím từ đèn chữa bệnh



KÍNH AN TOÀN
3M™ SECUREFIT™
SF301AF
[Xem thêm chi tiết](#)



KÍNH AN TOÀN
3M™ SECUREFIT™
SF401AF
[Xem thêm chi tiết](#)



KÍNH AN TOÀN
3M™ SECUREFIT™
SF401AF-FM
[Xem thêm chi tiết](#)



KÍNH AN TOÀN
3M™ SECUREFIT™
SF401SGAF
[Xem thêm chi tiết](#)

Giải pháp cho các mối nguy hiểm sơn và lớp phủ



Nguy cơ hạt hơi

- Các hoạt động trong quá trình sơn và sơn tĩnh điện tạo ra bụi, sương mù, khí và hơi có thể hít vào và hít vào.



KHẨU TRANG LỌC BỤI
BẢO VỆ HỒ HẤP
3M™ 9542
[Xem thêm chi tiết](#)



KHẨU TRANG LỌC BỤI
BẢO VỆ HỒ HẤP
3M™ 9541V
[Xem thêm chi tiết](#)



KHẨU TRANG LỌC BỤI
BẢO VỆ HỒ HẤP
3M™ 9542V
[Xem thêm chi tiết](#)



NẮP GIỮ TẮM LỌC
3M™ 501
[Xem thêm chi tiết](#)



NẮP GIỮ TẮM LỌC
3M™ 501
[Xem thêm chi tiết](#)



PHIN LỌC HƠI KHÍ
HỖN HỢP 3M™ 6006
[Xem thêm chi tiết](#)




PHIN LỌC HƠI HỮU
CƠ 3M™ 6001
[Xem thêm chi tiết](#)



PHIN LỌC HƠI HỮU
CƠ 3M™ 6003
[Xem thêm chi tiết](#)



ỐNG THỞ ĐIỀU
CHỈNH ĐỘ DÀI
3M VERSAFLO BT-30
[Xem thêm chi tiết](#)



BỘ THIẾT BỊ MẶT NẠ PHÒNG
ĐỘC LỌC KHÍ CHẠY BĂNG PIN
3M™ VERSAFLO™ TR-800-PSK
[Xem thêm chi tiết](#)



3M™ VERSAFLO™
MŨ TRỪM DỪNG TRONG
PHÒNG SƠN S-757
[Xem thêm chi tiết](#)



Chấn thương mắt

- Tiếp xúc với các hạt bay, văng bắn chất lỏng, dạng sương mù, phun xịt quá nhiều và khí/hơi và tia cực tím từ đèn chữa bệnh



KÍNH BẢO HỘ CHỐNG
HÓA CHẤT 3M™ 334
[Xem thêm chi tiết](#)



KÍNH CHỐNG HÓA CHẤT
3M™ FAHRENHEIT™
40654
[Xem thêm chi tiết](#)

Giải pháp cho các mối nguy hiểm trong không gian hạn chế



Mối nguy trong không khí

- Người lao động tiếp xúc với bụi dễ cháy, hóa chất độc hại và thiếu oxy.



BÌNH CẤP KHÍ HỖ
TRỢ THOÁT HIỂM
3M™ SCOTT™ FLITE COV
[Xem thêm chi tiết](#)



MẶT NẠ 3M™ SCOTT™
VISION 3
DÙNG CHO BÌNH CẤP KHÍ
[Xem thêm chi tiết](#)



THIẾT BỊ THỞ
THOÁT HIỂM KHẨN CẤP
3M™ SCOTT™ ELSA
[Xem thêm chi tiết](#)



THIẾT BỊ THỞ KHÉP KÍN
3M™ PROPAK-SIGMA
T2 TYPE 2
[Xem thêm chi tiết](#)



HỆ THỐNG XE ĐẨY CẤP KHÍ
3M™ MODULAIR AIRLINE
CÓ THỂ THẢO LẬP
[Xem thêm chi tiết](#)



BÌNH CẤP KHÍ SỢI CARBON
3M™ SCOTT SAFETY
CÓ THỂ THẢO LẬP
[Xem thêm chi tiết](#)



Mối nguy vật lý

- Người lao động phải tiếp xúc với các điều kiện làm việc nguy hiểm có khả năng bị ngã.



HỆ THỐNG HỖ TRỢ RA VÀO TRONG
KHÔNG GIAN HẠN CHẾ
3M™ DBI-SALA® DAVIT ARM
8516693
[Xem thêm chi tiết](#)




HỆ THỐNG PALĂNG HỖ TRỢ
RA VÀO TRONG
KHÔNG GIAN HẠN CHẾ
3M™ DBI-SALA® DAVIT ARM
8530253
[XEM THÊM CHI TIẾT](#)

Giải pháp xử lý nguy hiểm khi làm việc trên cao



Rơi ngã trên cao

- Làm việc ở độ cao đi kèm với thách thức ngã từ thang, giàn giáo và MEWPs



HỆ THỐNG CẤP AN TOÀN
THEO TRỤC ĐỌC
3M™ DBI-SALA® LAD-SAF™
[Xem thêm chi tiết](#)



CON LẮN AN TOÀN HỖ
TRỢ DI CHUYỂN TRÊN CAO
3M™ DBI-SALA® LAD-SAF™ X3
CÓ THỂ THẢO LẬP
[Xem thêm chi tiết](#)



CON LẮN AN TOÀN HỖ
TRỢ DI CHUYỂN TRÊN CAO
3M™ DBI-SALA® LAD-SAF™ X2
CÓ THỂ THẢO LẬP
[Xem thêm chi tiết](#)



THIẾT BỊ CHỐNG RƠI TỰ KHÓA
3M™ DBI-SALA® NANO-LOK™ EDGE -
HAI MỐC DỪNG CHO CÁ NHÂN
[Xem thêm chi tiết](#)



HỆ THỐNG HỖ TRỢ CHỐNG RƠI
CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH CHIỀU CAO
3M™ DBI-SALA® FLEXIGUARD™
M200
[Xem thêm chi tiết](#)



DÂY AN TOÀN TOÀN THÂN
3M™ PROTECTA®P200
[Xem thêm chi tiết](#)



HỆ THỐNG HÚT CHÂN
KHÔNG TẠO ĐIỂM NEO
3M™ DBI-SALA®
[Xem thêm chi tiết](#)