

## Longe amortisseuse de chocs en toile ajustable F2 Arc Flash

**Produit : Sélectionnez une longe amortisseuse de chocs en toile ajustable 3M<sup>MC</sup> DBI-SALA® EZ-Stop<sup>MC</sup> F2 Arc Flash répondant aux normes CSA et ANSI**

**Dates de fabrication concernées : 8/24/2023 – 8/27/2024**

Sélectionnez une longe amortisseuse de chocs en toile ajustable 3M<sup>MC</sup> DBI-SALA® EZ-Stop<sup>MC</sup> F2 Arc Flash répondant aux normes CSA et ANSI



Dans le cadre de son engagement constant à fournir des produits de haute qualité, 3M informe ses clients des éléments suivants concernant un problème de matière première, identifié sur un nombre limité d'ajusteurs de maintien de boucle Arc Flash. Un défaut a été détecté sur certaines longues amortisseuses de chocs en toile ajustable 3M<sup>MC</sup> DBI-SALA® EZ-Stop<sup>MC</sup> F2 Arc Flash. Les matériaux potentiellement concernés ont été fabriqués entre le 24 août 2023 et le 27 août 2024. 3M a déterminé qu'en cas d'exposition à un éclair d'arc électrique, **ces dispositifs de maintien de la boucle pourraient ne pas éteindre la flamme, exposant ainsi le travailleur à un risque de blessure.** À ce jour, aucun rapport n'a été enregistré faisant état de blessures ou d'accidents associés à ces produits.

Pour cette raison, nous envoyons cette mise en garde relative à un produit. Tous les produits concernés doivent être immédiatement retirés du service pour permettre leur inspection. Le non-respect des consignes contenues dans cet avis pourrait entraîner des risques de blessures pour l'utilisateur. Les étapes à suivre sont détaillées ci-dessous. Une liste complète des modèles concernés par cette mise en garde relative à un produit.

### Utilisateurs finaux :

**Étape 1 :** Repérez le numéro de modèle ainsi que la date de fabrication sur l'étiquette d'information apposée sur le produit (voir la Figure 1). Si le numéro de modèle de votre produit figure dans l'annexe et qu'il a été fabriqué entre le 24 août 2023 et le 27 août 2024, passer à l'étape 2. Les produits dont le numéro de modèle ne figure pas dans l'annexe ou qui n'ont pas été fabriqués durant cette période ne sont pas concernés par cet avis concernant les produits et peuvent être remis en service.

**Figure 1: Date de fabrication et numéro de modèle indiqués sur l'étiquette d'information du produit.**



**Étape 2 :** Trouvez et inspectez le dispositif de maintien de la boucle (illustré à la figure 2) : Si le motif de tissage de la bande élastique du dispositif de maintien de la boucle est identique à celui de l'image (illustré à la figure 3), le produit est concerné, passez à l'étape 3. Si votre motif de tissage est le même que celui de la figure 4 ou s'il y a une pince en plastique comme sur la figure 4, votre

produit n'est pas concerné et vous pouvez continuer à l'utiliser à condition qu'il passe votre inspection avant utilisation, comme il est indiqué dans les directives d'utilisation.

Figure 2:




Figure 3:



Figure 4:



**Étape 3 :** Retirez la boucle élastique en prenant soin de ne pas endommager d'autres matériaux de longe ou communiquez avec votre distributeur pour retourner votre produit afin d'obtenir un crédit.

## Distributeurs :

Dès réception de cette mise en garde relative à un produit, veuillez communiquer avec les services techniques de 3M afin d'obtenir une liste des produits touchés qui vous sont vendus. Si vous êtes situé aux États-Unis et au Canada et que vous avez l'un des appareils concernés en stock, veuillez communiquer avec le service de résolution des problèmes des clients ([3msupport.crcsibgreturns@mmm.com](mailto:3msupport.crcsibgreturns@mmm.com) ou 1-855-724-4408, l'option 2) pour soumettre une autorisation de retour de matériel. Si vous êtes situé à l'étranger (en dehors des États-Unis et du Canada), communiquez avec votre représentant du Service à la clientèle. Veuillez transmettre immédiatement cette mise en garde relative à un produit à tous vos clients ayant acheté le produit visé et offrez-leur toute l'aide nécessaire pour suivre le processus.

Si vous avez des questions, veuillez contacter notre équipe de service technique :

É.-U. : Composez le 1-800-328-6146 ou envoyez un courriel à [3Mfallprotection@mmm.com](mailto:3Mfallprotection@mmm.com)

Canada : Composez le 1-800-387-7484 ou envoyez un courriel à [3Mfallprotection-ca@mmm.com](mailto:3Mfallprotection-ca@mmm.com)

Brésil : Composez le 0800-013-2333 ou envoyez un courriel à [falecoma3m@mmm.com](mailto:falecoma3m@mmm.com)

Mexique : Composez le 01 800 120 3636 ou envoyez un courriel à [3msaludocupacional@mmm.com](mailto:3msaludocupacional@mmm.com)

Europe, Moyen-Orient, Afrique : Composez le +33 04 97 10 00 10 ou envoyez un courriel à [informationfallprotection@mmm.com](mailto:informationfallprotection@mmm.com)

Royaume-Uni : Composez le 0870 60800 60 ou visitez [www.3M.co.uk/construction](http://www.3M.co.uk/construction)

Slovaquie : Composez le +421 (0) 47 00 330 ou envoyez un courriel à [informationfallprotection@mmm.com](mailto:informationfallprotection@mmm.com)

Australie et Nouvelle-Zélande : Composez le 1800-245-002 (AUS), 088 212 505 (NZ) ou envoyez un courriel à [3msafteyaucs@mmm.com](mailto:3msafteyaucs@mmm.com)

Singapour : Composez le 1-800-387-7484 ou envoyez un courriel à [3Mfallprotection-ca@mmm.com](mailto:3Mfallprotection-ca@mmm.com)

Chine : Composez le +86 21 62753535 ou envoyez un courriel à [3Mfallprotection-CN@mmm.com](mailto:3Mfallprotection-CN@mmm.com)

Corée : Composez le +82-2-3771-4977 ou envoyez un courriel à [3msupport.kr@mmm.com](mailto:3msupport.kr@mmm.com)

Japon : Composez le +81-570-011-321 ou envoyez un courriel à [apsd.jp@mmm.com](mailto:apsd.jp@mmm.com)

## Annexe

Table 1: Liste des modèles

ID 3M	Numéro de modèle	Description
7012817268	1246317	Longe amortisseuse de chocs en toile ajustable 3M <sup>MC</sup> DBI-SALA® EZ-Stop <sup>MC</sup> F2 Arc Flash 1246317, fibre Kevlar®, 6 pi
7100318478	1246320	Longe amortisseuse de chocs en toile ajustable 3M <sup>MC</sup> DBI-SALA® EZ-Stop <sup>MC</sup> F2 Arc Flash 1246320, Fixation sûre à 100 %, fibre Kevlar®, 6 pi
7012817282	1246352	Longe amortisseuse de chocs en toile ajustable 3M <sup>MC</sup> DBI-SALA® EZ-Stop <sup>MC</sup> F2 Arc Flash 1246352, Fixation sûre à 100 %, fibre Kevlar®, 6 pi
7012817270	1246318	Longe amortisseuse de chocs en toile ajustable 3M <sup>MC</sup> DBI-SALA® EZ-Stop <sup>MC</sup> F2 Arc Flash 1246318, fibre Kevlar®, 6 pi

ID 3M	Numéro de modèle	Description
7012817272	1246319	Longe amortisseuse de chocs en toile ajustable 3M <sup>MC</sup> DBI-SALA® EZ-Stop <sup>MC</sup> F2 Arc Flash 1246319, fibre Kevlar®, 6 pi
7012817275	1246321	Longe amortisseuse de chocs en toile ajustable 3M <sup>MC</sup> DBI-SALA® EZ-Stop <sup>MC</sup> F2 Arc Flash 1246321, Fixation sûre à 100 %, fibre Kevlar®, 6 pi
7012817276	1246322	Longe amortisseuse de chocs en toile ajustable 3M <sup>MC</sup> DBI-SALA® EZ-Stop <sup>MC</sup> F2 Arc Flash 1246322, Fixation sûre à 100 %, fibre Kevlar®, 6 pi
7012817299	1246458	Longe amortisseuse de chocs en toile ajustable 3M <sup>MC</sup> DBI-SALA® EZ-Stop <sup>MC</sup> F2 Arc Flash 1246458, fibre Kevlar®, 6 pi
7012817269	1246317C	Longe amortisseuse de chocs en toile ajustable 3M <sup>MC</sup> DBI-SALA® EZ-Stop <sup>MC</sup> F2 Arc Flash 1246317C, fibre Kevlar®, 6 pi
7012817271	1246318C	Longe amortisseuse de chocs en toile ajustable 3M <sup>MC</sup> DBI-SALA® EZ-Stop <sup>MC</sup> F2 Arc Flash 1246318C, fibre Kevlar®, 6 pi
7012817274	1246320C	Longe amortisseuse de chocs en toile ajustable 3M <sup>MC</sup> DBI-SALA® EZ-Stop <sup>MC</sup> F2 Arc Flash 1246320C, Fixation sûre à 100 %, fibre Kevlar®, 6 pi
7012817283	1246352C	Longe amortisseuse de chocs en toile ajustable 3M <sup>MC</sup> DBI-SALA® EZ-Stop <sup>MC</sup> F2 Arc Flash 1246352C, Fixation sûre à 100 %, fibre Kevlar®, 6 pi

3M demeure engagée à offrir des produits et des services de qualité à ses clients. Nous sommes désolés de tout inconfort que cette situation pourrait vous causer. Nous sommes reconnaissants de votre soutien continu envers les produits et les services de Protection contre les chutes 3M.



**Division des produits de protection individuelle**  
**Entreprise de protection contre les chutes de 3M**

3833 SALA Way  
Red Wing, MN 55066-5005

Les produits de la Division des produits de protection individuelle de 3M sont destinés à un usage en milieu de travail seulement.

**3M Canada**

Entreprise de protection contre les chutes de 3M  
600 Edwards Blvd, Unité #2  
Mississauga, ON L5T 2V7

**Aux États-Unis**

Service technique : 1 800 328-6146  
Service à la clientèle : 1 800 328-1667  
3M.com/workersafety

**Au Canada**

Service technique : 1 800 267-4414  
Service à la clientèle : 1 800 364-3577  
3M.ca/Securite

© 3M, 2025. Tous droits réservés. 3M, DBI-SALA et EZ-Stop sont des marques de commerce de 3M.

Utilisé sous licence au Canada. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Veuillez recycler.