

Umiddelbar handling er påkrevd

**Produkt: 3M™ Versaflo™ TR-802E Batteriturbo**

3M Personal Safety Division har identifisert at visse 3M™ Versaflo™ TR-800 batteriturboer (PAPR) produsert mellom september 2024 og april 2025 kan inneholde en komponent som kan føre til at de ikke samsvarer med deres Ex klassifisering. En liste over berørte serienumre er inkludert i Vedlegg A av dette brevet.

Til dags dato har det ikke blitt rapportert noen klager, hendelser eller returnerte TR-800 batteriturboer, og 3M anser risikoen for en negativ Ex-hendelse som lav. Imidlertid, av forsiktighet, råder 3M at brukere med berørte produkter slutter å bruke dem i steder eller atmosfærer som krever Ex.

- For lokaliserte eller akutte tilfeldige eksponeringer for konsentrasjoner over LEL, kan berørte TR-800 batteriturboer øke risikoen for antennelse av disse atmosfærene hvis pinnestrukturen overopphetes.
- Hvis berørte TR-800 batteriturboer kun brukes i ikke-Ex steder eller applikasjoner, kan de fortsette å brukes som normalt.

De berørte TR-802E batteriturboene kan inkludere elektriske batterikontaktpinnestrukturer som ikke oppfyller de tiltenkte klassifiseringskravene for Ex i farlige områder, som angitt på produktetiketten.

For berørte produkter kan monteringen av de elektriske batterikontaktpinnene ikke samsvare med designet som ble brukt under Ex-sertifiseringsprosessen. I slike tilfeller, hvis stampelet/pinnen ikke opprettholder kontakt med pinnehuset når det trykkes ned og enheten er i drift, kan strømmen fra batteriet føre til at fjæren inne i pinnestrukturen varmes opp. Hvis dette skjer, kan temperaturen på komponentene i den støvbeskyttede pinnestrukturen potensielt overstige den angitte T4/135°C temperaturklassifiseringen. Denne temperaturøkningen kan nå selvantennelsestemperaturen til visse gasser og damper som kan ha diffundert inn i batterikontaktstrukturen og være til stede i en konsentrasjon innenfor deres brennbare eller eksplosive grenser.

Merk: Brukere må aldri operere eller lagre TR-800 batteriturboer i miljøer som er ukjente eller umiddelbart farlig for liv eller helse (IDLH). LEL-konsentrasjoner er vanligvis høyere enn IDLH-konsentrasjonen.

Handling Påkrevd - Sluttbrukere

Vennligst følg trinnene nedenfor for å avgjøre om du har et berørt produkt:

Trinn 1: Finn det klebende etiketten på bunnen av din TR-802E batteriturbo med produktets serienummer (omkranset i rødt nedenfor).



Trinn 2: Se om produktets serienummer er ett av de berørte produktene. Se Vedlegg A nedenfor.

Trinn 3: For å koordinere retur av ditt berørte produkt(er) for utskifting, besøk følgende nettsted for å se detaljene og fullføre det elektroniske inntaksskjemaet på 3m.no/VersafloTR800-Replace

Handling Påkrevd - Distributører

Ved mottak av denne kunngjøringen, vennligst videresend den umiddelbart til alle dine kunder som har kjøpt det potensielt berørte produktet fra deg.

Hvis du har noen av de berørte enhetene som beskrevet ovenfor på lager, vennligst følg listen over handlinger for sluttbrukere ovenfor.

En kopi av denne kunngjøringen kan finnes på 3M-nettstedet: https://www.3m.com/3M/en_US/p/c/ppe/

Vedlegg A

Potensielt Berørte CE-godkjente 3M™ Versaflo™ TR-800 PAPR-er og Systemer

SAP-ID	Legacy-ID	Beskrivelse
7100169180	70071730918	3M™ Versaflo™ Startsett for Batteriturbo, Ex, TR-819E
7100169179	70071730900	3M™ Versaflo™ Enhet for Batteriturbo TR-802E, Ex
7100233732	UU011003124	3M™ Versaflo™ Batteriturbo Malingsspray Klar Sett TR-800E PSK
7100233763	UU011003132	3M™ Versaflo™ Batteriturbo Enkel Rengjøring Klar Sett TR-800E ECK
7100233766	UU011002860	3M™ Versaflo™ Batteriturbo Tung Industri Klar Sett TR-800E HIK
7100317689	UU012802094	3M™ Versaflo™ Industriell Hjelm med Hette Batteriturbo Sett TR-800- IHK
7100150821	70071730025	3M™ Versaflo™ Enhet for Batteriturbo TR-802N/94242(AAD)
7100150926	70071697174	3M™ Versaflo™ Batteriturbo Enkel Rengjøringssett
7100150927	70071697182	3M™ Versaflo™ Batteriturbo Tung Industrisett

Serienumre i Omfang for CE-godkjente TR-802E Batteriturboer

(Vennligst gjennomgå tabellen nedenfor nøye. Det er både områder med serienumre TR802E6XXXXX-TR802E6XXXXX, samt individuelle serienumre TR802E6XXXXX oppført i tabellen)

Serienumre mindre enn TR802E048162 er ikke berørt av denne kunngjøringen.

TR802E048162-TR802E048182; TR802E048184-TR802E048195; TR802E048199-TR802E048204; TR802E048207-TR802E048253; TR802E048255-TR802E048449; TR802E048457; TR802E048459; TR802E048468; TR802E048470; TR802E048481; TR802E048487; TR802E048492; TR802E048505; TR802E048509-TR802E048526; TR802E048528-TR802E048548; TR802E048550-TR802E048551; TR802E048553-TR802E048561; TR802E048563-TR802E048564; TR802E048566; TR802E048568-TR802E048602; TR802E048604-TR802E048736; TR802E048738-TR802E049966;

TR802E049968-TR802E049986; TR802E050038; TR802E050042; TR802E050194-TR802E050195; TR802E050199;
TR802E050202; TR802E050205-TR802E050207; TR802E050211; TR802E050214-TR802E050221; TR802E050223-
TR802E050229; TR802E050237; TR802E050239; TR802E050242-TR802E050301; TR802E056335; TR802E056348;
TR802E056366; TR802E056373-TR802E056375; TR802E056377; TR802E056383; TR802E056398; TR802E056406;
TR802E056408; TR802E056411-TR802E056412; TR802E056417; TR802E056421; TR802E056424; TR802E056432;

Serienumre større enn TR802E056432 er ikke berørt av denne kunngjøringen.

3M er fortsatt forpliktet til å levere kvalitetsprodukter og -tjenester til våre kunder. Vi beklager eventuelle ulemper denne situasjonen måtte medføre. Vi setter pris på din fortsatte støtte til produkter og tjenester fra 3M Personal Safety Division.



3M Norge AS

Tærudgata 16
Postboks 300, 2001 Lillestrøm.
Tlf: 06384