



Het belang van een goede pasvorm

Ademhalingsbescherming is enkel doeltreffend als deze correct wordt gekozen, aangebracht en gedragen gedurende de hele tijd dat de gebruiker is blootgesteld aan verontreinigende stoffen in de lucht. Wij raden u aan een pasvormcontrole van het gekozen ademhalingsmasker op het gelaat te doen voordat u de werkzone betreedt. **Deze gebruiksinstructies moeten elke keer dat het masker wordt gedragen gevolgd worden.**

UW HERBRUIKBARE HALFGELAATSMASKERS VAN DE 6500- EN 6500QL-SERIE OPZETTEN



1. Stel de maat van het hoofdharnas in voor een comfortabele pasvorm. Plaats het masker met een hand over mond en neus, en trek het hoofdharnas daarna met de andere hand over het hoofd.



2. Pak de onderbandjes, plaats ze achter de nek en haak ze aan elkaar vast.



3. Trek aan de uiteinden van de bandjes om de spanning aan te passen. Begin met de aanpassingspunten op het hoofdharnas en ga verder met de aanpassingspunten achter de nek. Trek het geheel niet te strak aan. De spanning van de banden kan worden verlaagd door ze aan de achterkant uit de gespen te duwen.

HET 6500 QL SNELSLUITMECHANISME GEBRUIKEN



SNELSLUITMECHANISME GESLOTEN



SLUITMECHANISME OMHOOG TREKKEN



SNELSLUITMECHANISME OPEN



SLUITMECHANISME OMLAAG TREKKEN

BELANGRIJK:

Nadat u het 6500QL halfgelaatsmasker met snelsluitmechanisme een eerste keer heeft opgezet, kunt u het daarna opzetten met de snelsluiting geopend of gesloten. Volg altijd de gebruiksinstructies.

OPENEN SNELSLUITING: Pak de sluiting ter hoogte van de kin en trek deze omhoog. SLUITEN SNELSLUITING: Pak het gezichtsmasker met uw duim op de onderkant en wijs- en middenvinger bovenop de sluiting. Plaats het masker over uw neus en mond terwijl u de sluiting naar beneden duwt.

GEBRUIKERSCONTROLE PASVORM: CONTROLEER DE AFDICHTING ELKE KEER ALS U HET MASKER OPZET.



POSITIEVE DRUKTEST AFDICHTING

Plaats uw handpalm over de bedekking van het uitademventiel en adem zachtjes uit. Het masker zou lichtjes moeten opbollen. Als er lucht lekt tussen het gelaat en de gelaatsafdichting, verschuif dan het masker en/of pas de bandjes aan voor een betere afdichting.



NEGATIEVE DRUKTEST AFDICHTING MET DE 3M™ 2000-SERIE FILTERS

Plaats uw duim op het middengedeelte van de filters, wat de luchtstroom door de filters beperkt, en adem zachtjes in. Het masker zou nu een beetje moeten invallen naar uw gelaat toe. Als er lucht lekt tussen het gelaat en de gelaatsafdichting, verschuif dan het masker en/of pas de bandjes aan voor een betere afdichting.



NEGATIEVE DRUKTEST AFDICHTING MET DE 3M™ 6000-SERIE GAS- EN DAMPFILTERS

Plaats uw handpalm over de filters en adem zachtjes in. Het masker zou nu een beetje moeten invallen naar uw gelaat toe. Als er lucht lekt tussen het gelaat en de gelaatsafdichting, verschuif dan het masker en/of pas de bandjes aan voor een betere afdichting.



NEGATIEVE DRUKTEST AFDICHTING MET DE 3M™ 6000-SERIE STOFFILTERS

Knijp met uw handen naar het masker toe op de filterbedekkingen om de luchtstroom te beperken. Zorg dat het masker niet verschuift. Adem zachtjes in. Het masker zou lichtjes moeten invallen. Als er lucht lekt tussen het gelaat en de gelaatsafdichting, verschuif dan het masker en pas de bandjes aan voor een betere afdichting.

Als u er niet in slaagt het masker goed te laten aansluiten, mag u de verontreinigde ruimte niet betreden. Raadpleeg uw leidinggevende.

Opmerking: 3M aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, rechtstreeks of voortvloeiend (inclusief, maar niet beperkt tot, winstderving, verlies van omzet en/of goodwill) die ontstaat op grond van het vertrouwen dat wordt gesteld in de informatie die in dit document door 3M wordt verstrekt. Het is de gebruiker die verantwoordelijk is voor het bepalen van de geschiktheid van de producten voor hun bedoelde gebruik. Niets uit deze verklaring wordt geacht de aansprakelijkheid van 3M voor de dood of lichamelijk letsel door de veronachtzaming ervan uit te sluiten of te beperken.



Personal Safety Division

3M Nederland B.V.

www.3MSafety.nl

E-mail: veiligheidsproducten.nl@mmm.com

3M Belgium BVBA/SPRL

www.3MSafety.be

E-mail: 3MSafety.be@mmm.com

Recycle aub. © 3M 2014.

Alle rechten voorbehouden.