

El Sistema Perfect-It™ EX de 3M™ revoluciona el trabajo del acabado de pintura.

Abrasivos de grano fino, líquidos de alta performance y gorros de pulido combinados de la manera exacta para un trabajo perfecto.

Abrasivos

Los discos Abrasivos 260L y Trizact™ de 3M™ utilizados en la remoción de defectos de pintura y refinamiento, ayudan a reducir el tiempo de pulido y abrillantado reduciendo también el consumo de líquidos.



Descripción	Grano	P1500	P2000	3000	5000
Discos 260L Hookit™ 6"		30667	30666		
Discos Trizact™ Hookit™ 6"		02088		02085	30662

Líquidos

Los líquidos Perfect-It™ EX de 3M™ han mejorado su fórmula para quitar rápidamente rasguños y otros defectos de superficie. El tiempo de mojado adicional del producto permite a los técnicos usar menos material, mientras que la limpieza más fácil reduce el tiempo del proceso.

Gorros doble cara

Los gorros doble cara de conexión rápida de 3M™ complementan el Sistema Perfect-It™ EX y ayudan a eliminar marcas circulares en las superficies pintadas, aún en vehículos de color oscuro. El Adaptador Quick Connect de 3M™ facilita el cambio rápido entre los distintos gorros.

Paso	Descripción	6"	8"	9"
1	Gorro de Cordero 100% lana, Doble Cara	33287		05753
	Gorro de Espuma Blanco, Doble Cara	33284	05406	
2	Gorro de Espuma Negro, Doble Cara	33285	05707	
3	Gorro de Espuma Celeste, Doble Cara	33286	05708	

Descripción	Rosca 5/8"	Rosca 14mm
Adaptador Quick Connect	05752	33271

- ▶ Intercambiables: Sistema de conexión rápido único para todos los gorros del sistema.
- ▶ Centrado: Por su sujeción centrada evita que los gorros vibren o se tambaleen.
- ▶ Fácil de usar: Los gorros se insertan y se extraen fácilmente del conector.
- ▶ Rápido: Cambio rápido de gorros que aumenta la productividad.
- ▶ Seguro: Evita que el gorro salga disparado como ocurre con los gorros de una cara.
- ▶ Innovador: Diseño único de gorros doble cara que puede usarse de ambos lados.

3M Ciencia.
Aplicada a la vida.™

3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.
Colectora Oeste de Panamericana 576 -1619
Garín - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel: (54) 348 465-9400

3M Uruguay S.A.
Cr. Luis Lecueder 3536 - Local SS2001 - World
Trade Center - 11300 - Montevideo - Uruguay
Tel: (598 2) 628 36 36 interno 237

3M Auto Argentina

3M Auto Uruguay

3M Auto Argentina - Uruguay

3M Ciencia.
Aplicada a la vida.

**Sistema
Perfect-It™ EX**
Un lustre más perfecto.

Sistema Perfect-It™ EX de 3M™:

3M™ presenta el Sistema Perfect-It™ EX, versión mejorada de su ya conocido Sistema de Pulido Perfect-It™. Su fácil limpieza y alto rendimiento reduce el consumo y el tiempo del proceso con el mismo acabado perfecto. Tardando más en secarse, estos productos permiten a los técnicos usar menos material.

Paso	Descripción	Galón	946 ml	237 ml
1	Compuesto Pulidor Perfect-It™ EX	36061	36060	36058
2	Lustrador para Máquina Perfect-It™ EX	06095	06094	06093
3	Abrillantador Ultrafino para Máquina Perfect-It™ EX	06068		



Compuesto Pulidor Perfect-It™ EX

Lustrador para Máquina Perfect-It™ EX

Abrillantador Ultrafino para Máquina Perfect-It™ EX

¿Por qué Sistema EX?

- ▶ **EX**tra corte.
- ▶ **EX**tra fácil de limpiar.
- ▶ Trabaja bajo condiciones **extrem**as (40°C a la sombra).
- ▶ Manejo **EX**tra fácil.
- ▶ Genera menos polvo.
- ▶ Evita que el gorro “salte” al estar puliendo porque se secó el líquido.



Procedimiento Estándar de Operaciones

El sistema de líquidos Perfect-It™ EX de 3M™ se puede utilizar después de haber matizado la superficie de la pintura con abrasivos de granos finos. Este sistema de pulido completo fue diseñado para los talleres de repintado que requieren de un acabado duradero y brillante.


Remoción inicial de defectos - Igualado de textura

Lije con lijadora roto-orbital con soporte púrpura e interfase el área de reparación con un disco abrasivo Trizact™ P1500 de 3M™ en húmedo ó un disco 260L Hookit™ de 3M™ en seco P1500 o P2000. Quite todos los defectos de pintura e iguale la textura a los paneles originales adyacentes. Limpie bien el panel.



Refinamiento de rayas con Trizact™ 3000

Refine los rasguños del P1500 o P2000 con un disco de espuma Trizact™ 3000 de 3M™ en húmedo con una lijadora roto-orbital con soporte púrpura y usando interfase suave.



Refinamiento de rayas con Trizact™ 5000

Refine los rasguños del 3000 con un disco de espuma Trizact™ 5000 de 3M™ en húmedo con una lijadora roto-orbital con soporte púrpura y usando interfase suave. Limpie bien el panel. Se recomienda el uso del 3000 antes de usar el 5000 para obtener mejores resultados.



Pulido

Pula el área de reparación con una pulidora de alta velocidad configurada entre 1200 a 2000 rpm. Utilice un gorro de pulido y el compuesto pulidor Perfect-It™ EX. Limpie bien el panel con un paño de microfibra 3M™. El uso de discos Trizact™ de 3M™ antes de este paso reducen drásticamente el uso de compuesto pulidor.



Lustrado a máquina

Lustre el área de reparación con una pulidora de alta velocidad configurada entre 1200 a 2000 rpm. Utilice el gorro para lustrar negro y el lustrador para máquina Perfect-It™ EX. Limpie bien el panel con un paño de microfibra 3M™.



Lustrado a máquina Ultrafino

Lustre el área de reparación con una pulidora de alta velocidad configurada entre 1200 a 2000 rpm. Utilice el gorro para acabado ultrafino de color celeste y el abrillantador ultrafino para máquina Perfect-It™ EX. Deje una película de abrillantador en el panel y limpie bien con un paño de microfibra 3M™.



Detallado final

Quite cualquier material de enmascarado del área de reparación y limpie los residuos de producto en paneles adyacentes con Clean&Shine de 3M™. Limpiando el panel inmediatamente después de pulir y lustrar mejorará significativamente la facilidad de limpieza. Inspeccione la superficie utilizando la herramienta Sun Gun II.

