

呼吸用保護具

粉じんや有害ガスから呼吸器を守る。

呼吸用保護具の種類

ろ過式マスク

防じんマスク・防毒マスク・
電動ファン付き呼吸用保護具


ろ過材・吸収缶を通して、粉じんや有害ガスなどを除去して外気を吸う仕組みになっています。酸素欠乏の恐れのある場所での使用は命にかかわる場合があるので、酸素濃度が18%以上の場所でないとい使用できません。

給気式マスク

送気マスク・自給式呼吸器

給気式はホースにより新鮮な空気を供給する送気式と、空気や酸素を自分で携行する自給式に分けられます。給気式は酸素濃度18%未満でも使え、ろ過式に比べ有害物質を吸入する危険性が抑えられます。

呼吸用保護具の種類



※送気マスクの種類と形式によって使用条件に制限がありますのでご相談ください。