


Bitte beachten: Dieses Produkt darf nur von ausgebildetem Fachpersonal gemäß dieser Montageanleitung montiert werden. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung. Sie entsprechen dem Stand unserer Erfahrungen. Ein eigener Versuch wird Sie von den hervorragenden Eigenschaften der 3M Produkte überzeugen. Prüfen Sie selbst, ob sich diese Produkte für Ihre Zwecke eignen. Alle Fragen einer Gewährleistungshaftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Attention: Le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.


Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle.


Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.




1. With the loose end of the plastic tab towards the cable, slide the 3M Cold Shrink tube over the connector and cable prior to connecting.



2. Make the connection and torque to the manufacturer's recommended specification. Clean the connector and cable insulation.



3. Position the 3M Cold Shrink tube until the plastic spiral touches the bulkhead fitting. While pressing the plastic spiral against the bulkhead fitting, pull on the loose end of the plastic tab while unwinding in a counter-clockwise direction. The 3M Cold Shrink tube should be flush against the bulkhead flange to ensure a good seal.



4. Installation is complete when the plastic spiral is removed from the 3M Cold Shrink tube.

Issue:

3

Issue date:

19.01.2017

Please note: This product may only be assembled by trained specialized personnel according to these assembly instructions. The preceding specifications are the result of in-depth research. They correspond to the state of our experience. A test by you will convince you of the excellent properties of the 3M products. Verify yourself whether these products are suitable for your purposes. All questions regarding a warranty liability are governed by our terms of sale, unless legal provisions provide differently.

AABBDD15387

Language: **Multiple Language**

Drawn: **R. Horst**

Checked: **R. Hornig**

1. Issue date: **05.03.14**

1. Change date: **18.11.16**

2. Change date: **19.01.17**

3. Change date:

4. Change date:

3M Cold Shrink

98-KC 8 (Mini DIN)

Cable Range: 11 mm (.43")/41 mm (1.61") Diameter

Coax/DC Power Connector Sealing Kit

3M Deutschland GmbH

3M Electrical Products

XE-0091-3939-7