



Rénovateur / Protecteur 2en1 Pour gelcoat oxydation légère 3M™ Perfect-it™

FICHE TECHNIQUE

N°4-032 – Juin 2016
Nouvelle fiche

Description

Le Rénovateur / Protecteur 2en1 pour oxydation légère 3M™ Perfect-it™ (Gelcoat Light Cutting Compound + Wax) est conçu pour être appliqué sur les gelcoat des bateaux et autres gelcoats industriels.

Domaine d'utilisation

Le Rénovateur / Protecteur 2en1 pour oxydation légère 3M™ Perfect-it™ pour gelcoat combine le pouvoir d'effacement, un haut niveau de brillance et une protection durable.

Il est idéal pour les couleurs très sombres et dans le cas de rénovation régulière légère sur tout type de couleur.

Sa formule améliorée reste humide plus longtemps sur la surface, ce qui rend le Rénovateur plus facile à nettoyer et crée moins de poussière, même sous climat chaud.

De plus, sa protection incorporée unique limite la saturation de la peau de mouton.

Il est utilisé en tant que système en 1 étape pour un haut niveau de brillance et une protection durable ou peut être utilisé en tant que seconde étape après le Restaurateur Haute Performance 3M™ Perfect-It™ (Gelcoat Heavy Cutting Compound).

Il s'utilise avec une lustreuse pneumatique ou électrique (typiquement 1500 – 2000 tr/min) équipée d'une peau de mouton de couleur jaune telle que la coque peau de mouton 3M SBS plus Hookit 05713 ou la peau de mouton double-face 3M Superbuff 05705.

Procédure d'utilisation

- 1- Nettoyer la surface avec le liquide de nettoyage 3M™ Perfect-it™ Boat Wash (09034E ou 09035E).
- 2- Appliquer le Rénovateur / Protecteur 2en1 pour oxydation légère 3M™ Perfect-it™ pour gelcoat sur la peau de mouton si elle est neuve, et dans tous les cas sur la surface. Lustrer des zones d'environ 0,5 m².
- 3- Essuyer avec un tissu microfibre 3M jaune 50400.

Dans le cas d'une utilisation en tant que 2nd étape de lustrage sur un gelcoat nécessitant un ponçage, suivre la procédure suivante :

- 1- Nettoyer la surface avec le liquide de nettoyage 3M™ Perfect-it™ Boat Wash (09034E ou 09035E).
- 2- En fonction de l'état du gelcoat, poncer la surface avec, par exemple, le disque 3M 260L grain P800 à sec ou en humide, avec une ponceuse orbitale électrique ou pneumatique d'excentration 5mm.



3M France
Produits pour la Réparation Automobile
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy Pontoise Cedex
Téléphone : 01 30 31 62 15
Télécopieur : 01 30 31 61 36
Internet : www.3M.com/fr/repauto

Centre Information Clients
▶ N°Azur 0 810 331 300
Prix d'un appel local
www.3m.com/fr

- 3- Pour un meilleur résultat et pour gagner du temps sur le lustrage, affiner la surface avec le disque 3M Trizact™ 443SA grain P1000 en humide, avec une ponceuse orbitale électrique ou pneumatique d'excentration 5mm. Optionnellement, affiner avec un disque 3M 260L grain P1500.
- 4- Appliquer le Restaurateur Haute Performance 3M™ Perfect-It™ pour gelcoat (36102E) sur la peau de mouton blanche si elle est neuve, et dans tous les cas sur la surface. Lustrer des zones d'environ 0,5 m2.
- 5- Essuyer avec un tissu microfibre 3M Rouge 50489.
- 6- Appliquer le Rénovateur / Protecteur 2en1 pour oxydation légère 3M™ Perfect-it™ pour gelcoat sur la peau de mouton jaune si elle est neuve, et dans tous les cas sur la surface. Lustrer des zones d'environ 0,5 m2.
- 7- Essuyer avec un tissu microfibre 3M jaune 50400.

Autres informations

Conditionnement : Bouteilles de 473mL (référence 36109E) et 946mL (référence 36110E).

Couleur du liquide : Blanche

Remarques importantes

L'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle.

Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.



3M France

Produits pour la Réparation Automobile

Boulevard de l'Oise

95006 Cergy Pontoise Cedex

Téléphone : 01 30 31 62 15

Télécopieur : 01 30 31 61 36

Internet : www.3M.com/fr/repaauto

