



3М Гибкие абразивные листы в рулоне

Технический бюллетень

Август, 2017

Номера по каталогу

35109, 35110, 35111, 35112, 35113, 35114, 35115, 35116

Описание Продукта:

Гибкие абразивные листы в рулоне 3М предназначены для шлифовки лаков, грунтов, шпатлевок, пластиков при кузовном ремонте. Идеально подходит для ручной шлифовки труднодоступных мест, таких как: края кузовных панелей, выштамповки, выемки под ручки, дверные проёмы. Листы могут использоваться как на сухую, так и с добавлением воды

35109 – P320

35110 – P400

35111 – P600

35112 – P800

35113 – P1000

35114 – P1200

35115 – P1500

35116 – P2000

Физико-технические характеристики:

Основа	Пластик
Минерал	Оксид алюминия
Градации	P320 – P2000
Покрытие	С закрытым расположением минералов
Связующее	Клей на основе смолы

Применение:

- P320/P400 – шлифовка труднодоступных мест перед нанесением грунта, обработка новых деталей (E-Coat).

- Р600 – шлифовка грунта-наполнителя в труднодоступных местах.
 - Р800 – шлифовка грунта-наполнителя перед нанесением сложных цветов.
 - Р1000 – удаление пыли с базы, матирование зоны перехода по сложным цветам.
 - Р1200/Р1500/Р2000 – удаление пыли с лака, удаление шагрени.
-

Особенности:

- Удобная система обработки вручную благодаря уникальному материалу основы
 - Великолепная производительность и превосходное качество обработанной поверхности.
 - Высокая гибкость листов
 - Можно использовать как на сухую, так и с водой.
-

Выпускаемые формы и размеры:

Рулон с 20 листами.

Лист 137,5мм x 112,5мм.

Условия и срок хранения:

Все изделия с абразивным покрытием рекомендуется хранить при постоянных температуре и относительной влажности в пределах 18-22°C и 50-65%. Хранить вдали от влажных (или холодных) стен, окон или полов во избежание впитывания влаги. Не следует также хранить вблизи источников тепла, например, труб парового отопления, радиаторов, вентиляционных каналов с нагретым воздухом, печей и т.д.

Изделия рекомендуется хранить в оригинальной упаковке вплоть до применения. В описанных условиях срок хранения абразивного инструмента не ограничен.

Правила техники безопасности:

Выполнять шлифование, по возможности, в помещении с хорошей вентиляцией, и настоятельно рекомендуется работать в защитных очках, противопылевом респираторе и перчатках.

Важная информация:

ЗМ НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ УРОН, СТАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА. Потребитель сам несет ответственность за подбор продукции ЗМ для конкретного применения и метода ее использования. Пожалуйста, помните, что существует множество факторов, которые могут влиять на результат и эффективность применения продуктов ЗМ в каждом конкретном случае. Перед применением продукции ЗМ, основываясь на собственном опыте и знаниях, необходимо определить, подходит ли данный продукт для конкретного применения в существующих условиях.

Гарантия и ограничение ответственности:

Если в товаре будет обнаружен дефект, ЗМ, по своему усмотрению, заменит данный товар на товар надлежащего качества или вернет уплаченную за товар денежную сумму. Вышеуказанные действия являются исключительным правом и единственной

обязанностью 3М. Эта гарантия не покрывает случаи нормального износа товара или каких-либо повреждений, возникших в результате несчастного случая, неправильного использования, внесения изменений в свойства товара или несоблюдения правил эксплуатации товара.

3М Россия

121614, Москва, Россия, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3,
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»,
тел. +7 (495) 784 74 74,
факс +7 (495) 784 74 75,
www.3MRussia.ru