

**3M**

**SCOTT**  
Fire & Safety

# 3M™ Scott Sight

## 免手持面罩式热像仪



快速使用指南

## 预操作警告:

使用本产品之前, 请仔细阅读并充分理解用户手册的内容。

# 警告

- 本快速指南不能代替随产品提供的用户手册。
- 使用前, 任何负责使用该产品的个人都必须阅读并完全理解用户手册中的内容。
- 不遵守用户手册或误用产品, 可能导致严重的人员伤亡。

作为SCBA 的选配附件, Scott Sight 按照相关标准进行设计和制造, 并获得以下认证: NIOSH, 符合NFPA1981 (2013 版); NIOSH 42CFR, Part 84; UL913 (第六版); ATEX、IECEX 和IP66/67。



**警告:** 安装和使用前请阅读用户手册。

## 版权所有

未经3M Scott 的书面授权, 不得全部或部分翻印或用于其它目的。

# 产品介绍

如果您购买了单独的Scott Sight 套件, 请参照用户手册的说明进行安装。

## 热像仪 (TIC)



## 显示器 (IMD)



## 电池安装- TIC

更换电池时无需卸下TIC。请同时更换TIC 和IMD 的电池。

用十字螺丝刀拧松TIC 底部的电池仓盖的固定螺丝。

注意：螺丝只能拧松，不能取下。



打开电池盖。



取出旧电池, 换上新电池。注意正负极。

注意：电池仓盖上有电池极性符号。



合上电池仓盖, 拧紧螺丝。



## 电池安装- IMD

更换电池时无需卸下IMD。请同时更换TIC 和IMD 的电池。

安装或更换IMD 的电池时, 无需卸下IMD。



电池仓可从口鼻罩和面部密封圈之间的卡座上取下。



将电池仓盖置于朝外的位置。



然后, 打开电池仓盖, 取出2 节电池。

注意: 螺丝只能拧松, 不能取下。

换上新电池, 注意正负极。  
将电池仓复位、固定好。



# 开机

按住IMD 的开关按钮1 秒钟, 然后松开。

然后, 启动界面出现。

黑色背景上出现旋转的等待光标。



按住TIC 的开关按钮3 秒钟, 然后松开。

开机后, TIC 的绿色指示灯将闪烁。



翻转面罩, 观察IMD。当TIC 和IMD 自动配对成功后, 显示器上将出现画面。



# 关机

按住IMD 的开关按钮5 秒钟, 然后松开。IMD 和TIC 将同时关机。

TIC 上的绿色指示灯将熄灭。



## 待机模式

待机时, IMD将黑屏。

启动待机模式:

- IMD和TIC开机
- 按一下TIC的开关按钮

结束待机模式:

待机模式下, 按一下TIC的开机按钮

电池工作时间:

- IMD低电量时无法进入待机模式; 屏幕将显示“Battery Low (电量低)” 警告信息;
- IMD的电量指示图标降至一格时自动退出待机模式。



## 自动关机

如果产品静止超过45 分钟 (出厂默认设置), 将自动关机。静止时间用户可自行按实际需要进行设置。

备注: 本指南显示的画面可能异于您的产品。



**SCOTT**<sup>™</sup>  
Fire & Safety

3M中国有限公司

地址：上海市兴义路8号万都中心大厦38楼

邮编：200336

电话：(89) 21-62753535

网址：[www.scottsafety.cn](http://www.scottsafety.cn)

COPYRIGHT ©2018 SCOTT SAFETY. ALL RIGHTS RESERVED. SCOTT, SCOTT SAFETY LOGO, SIGHT & DESIGN 为商  
标和/或注册商标。未经授权，严禁使用。其他商标归属各自所有人。V160429BDH Based On Hs 7520\_ZH 04/18

欢迎关注  
3M个人防护专家  
微信公众号

