


# I guardiani del controllo della sterilizzazione



Soluzioni 3M™ per la sterilizzazione

## Tutti per uno e uno per tutti.

I quattro guardiani del controllo della sterilizzazione si uniscono per un'unico scopo comune: **proteggere i tuoi pazienti.**

Utilizzando tutti i quattro livelli del monitoraggio della sterilizzazione, avrai la sicurezza di avere adeguati schermi protettivi contro ogni genere di errore in ogni fase del processo di sterilizzazione.

Trascurare anche uno solo di questi elementi può portare a una diminuzione delle tue difese.

### I quattro elementi dello schermo sono:

#### Controllo delle attrezzature

Il monitoraggio delle attrezzature implica il controllo regolare del normale funzionamento della sterilizzatrice. Ciò può essere fatto mediante un test di Bowie-Dick, che rileva l'aria residua nella camera dello sterilizzatore o con l'Electronic Test System (ETS), che misura e registra la temperatura, la pressione e il tempo, e fornisce un risultato decisivo.

#### Controllo dei carichi

Il monitoraggio del carico è il processo in cui ogni singolo carico viene monitorato e rilasciato. Il metodo più comune, quello tramite gli indicatori biologici, consente di rilevare i possibili problemi relativi alla sterilizzazione nell'arco di pochi minuti dal recupero dalla camera. Un risultato negativo fornisce la garanzia del raggiungimento delle condizioni di sterilizzazione. Gli indicatori biologici super rapidi 3M™ Attest™ forniscono risultati rapidi e affidabili per un monitoraggio uniforme.

#### Controllo interno delle confezioni

Il monitoraggio dell'interno delle confezioni costituisce una fase cruciale in qualunque processo di sterilizzazione a vapore o a bassa temperatura. Gli indicatori chimici (CI) forniscono informazioni sulle condizioni di esposizione raggiunte all'interno di una confezione, di un vassoio, contenitore o sacchetto. Gli integratori chimici 3M™ Attest™ offrono un risultato immediato, preciso e di facile interpretazione relativo all'interno di ciascuna confezione, oltre alla garanzia ai componenti della sala operatoria che il contenuto della confezione sia stato esposto correttamente alle condizioni di sterilizzazione.

#### Controllo esterno delle confezioni

Per un controllo efficace della confezione esterna, è necessario un monitoraggio dell'esposizione che offra la certezza assoluta della sigillatura delle confezioni e consenta di avere conferma visiva che la confezione sia stata sottoposta al processo di sterilizzazione. Il nastro indicatore 3M™ Comply™ offre l'assoluta certezza della sigillatura delle confezioni e consente al personale della Centrale di sterilizzazione e della Sala operatoria di verificare immediatamente che le confezioni siano state sottoposte al processo di sterilizzazione.

La forza del tuo sistema è pari a quella del suo anello più debole. I quattro elementi di controllo offrono insieme il massimo livello di protezione possibile, la non applicazione o un'applicazione non efficace anche di uno solo di essi può infrangere il tuo scudo protettivo e renderti vulnerabile.

**Affidati ai tuoi guardiani per una protezione totale ogni giorno, per ogni carico, ogni confezione, ogni paziente.**

**Parla con un esperto 3M oggi stesso.**

Per saperne di più o discutere delle tue richieste visita la pagina Web [3M.co.uk/sterilization](http://3M.co.uk/sterilization), dove potrai inserire i tuoi dettagli, in modo che un esperto 3M possa ricontattarti al più presto.