

• 将此插页贴在产品交给操作员。
• 将产品安装到工具或机器上之前，请阅读整个插页。
• 将此插页贴在工作区域。

信号词后果释义

- 警告:** 表示一种危险情况，如果不注意避免，可能导致严重伤害或死亡。
- 小心:** 表示危险状况，如果不注意避免，可能造成轻度或中度人身伤害和/或财产损失。

▲ 警告

- 超过产品的最大 RPM 可能造成产品断裂并造成重伤。
- 始终穿着适当的防护装备。面部、眼部和身体防护装备。如果产品失效、砂碟飞脱或托盘破裂，可对面部和眼部造成伤害*。
- 提供适当的局部排气。如果排气通风不充分，则穿戴经批准的防尘装备以防止吸人灰尘颗粒。



- 将工具的最大工作速度（RPM）限制与包装和标签的最高 RPM 限制值比较，确保机器零件不会损坏。如果工作速度超过了最大 RPM，则可能造成产品断裂并造成产品破碎并造成重伤。如需工作速度高于标记的速度，则产品可能解体，从而造成重伤。

- 使用检查托盘时，从正确啮合的工具上脱离，从而造成身体伤害。
- 确保托盘轴完全座入且可靠地固定在工具上，从而避免产品断裂并造成人身伤害。
- 使用产品时确保产品完全座入且可靠地固定在工具上。否则可能会导致产品伤害或财产损失。
- 不要让他人靠近。让周围人员远离工作站。碎片可能因飞出造成一定距离，周围人员可能暴露于呼吸、火灾和爆炸危险中。如果其他人必须在附近，确保他们穿戴个人防护装备 (PPE)。

▲ 小心

- 产品仅应由经过培训的作业员使用或在有经验的人员的监督下使用。
- 使用前检查托盘，确保安装正确。如果发生振动或晃动，则立即停止使用。
- 不要将托盘卡到工作中。
- 不要转动工具。在接触工具之前启动工具。从工具移开时停止工具。
- 将研磨产品存放在阴凉干燥处以获得最佳性能和安全性。避免长时间暴露于阳光直射。
- 仅在批准的应用条件下搭配 3M 建议的系统使用。了解产品如何使用。使用制造商的安装五金件（如果工具附带）。

- 按制造商的建议使用工具防护装置。
- 仅限制造商的建议使用正确的法兰和/或转接器。
- 空转模式下的配件速度额定值用转/分 (rpm) 表示，并用该符號指示：
- 随机道模式下的配件速度额定值用转/分 (rpm) 表示，并用该符號指示：

- Scotch-Brite™ 通用托盘
- 有关应用五金件，请参见组装说明。

*有关局部和面部防护，请参见 ANSI 标准 Z87.1，对于欧盟，请参见 EN 166 標準，对于其他国家/地区，请查阅适用国家/地区标准。

想要了解 3M 产品信息，请致电：

800-3M HELPS (800-364-3577) 免费电话

851-737-6501 直接电话

3M Abrasive Systems www.3M.com/abrasives

3M Automotive Aftermarket 3MCollision.com

St. Paul, MN 55144-1000 U.S.A.

34-8728-3955-9

- 将此插页贴在产品交给操作员。
- 将产品安装到工具或机器上之前，请阅读整个插页。
- 将此插页贴在工作区域。

信号词后果释义


- 警告:** 表示一种危险情况，如果不注意避免，可能导致死亡或严重伤害。
- 小心:** 表示危险状况，如果不注意避免，可能造成轻度或中度人身伤害和/或财产损失。

▲ 警告

- 超过产品的最大 RPM 可能造成产品断裂并造成重伤。

始终穿着适当的防护装备。面部、眼部和身体防护装备。如果产品失效、砂碟飞脱或托盘破裂，可对面部和眼部造成伤害*。

- 提供适当的局部排气。如果排气通风不充分，则穿戴经批准的防尘装备以防止吸人灰尘颗粒。



- 将工具的最大工作速度 (RPM) 等级与包装和标签的最高 RPM 等级比较。确保机器零件不会损坏。如果工作速度超过了最大 RPM，则可能造成产品断裂并造成产品破碎并造成重伤。如需工作速度高于标记的速度，则产品可能解体，从而造成重伤。

- 使用前检查托盘与零件。如果损坏或磨损（裂纹、缺口或磨损），则更换。损坏的产品可能在使用中解体，从而造成重伤。

确保托盘轴完全座入且可靠地固定在工具上。否则可能会导致产品伤害或财产损失。

不要让他人靠近。让周围人员远离工作站。碎片可能因飞出造成一定距离，周围人员可能暴露于呼吸、火灾和爆炸危险中。如果其他人必须在附近，确保他们穿戴个人防护装备 (PPE)。

▲ 小心

- 产品仅应由经过培训的作业员使用或在有经验的人员的监督下使用。
- 使用前检查托盘，确保安装正确。如果发生振动或晃动，则立即停止使用。
- 不要将托盘卡到工作中。
- 不要转动工具。在接触工具之前启动工具。从工具移开时停止工具。
- 将研磨产品存放在阴凉干燥处以获得最佳性能和安全性。避免长时间暴露于阳光直射。
- 仅在批准的应用条件下搭配 3M 建议的系统使用。了解产品如何使用。使用制造商的安装五金件（如果工具附带）。

- 依照制造商的建议使用工具防护装置。
- 仅限制造商的建议使用正确的法兰和/或转接器。
- 空转模式下的配件速度额定值用转/分 (rpm) 表示，并用该符號指示：

- 随机道模式下的配件速度额定值用转/分 (rpm) 表示，并用该符號指示：

- Scotch-Brite™ 通用托盘
- 有关应用五金件，请参见组装说明。

*有关局部和面部防护，请参见 ANSI 标准 Z87.1，对于欧盟，请参见 EN 166 標準，对于其他国家/地区，请查阅适用国家/地区标准。

想瞭解 3M 產品資訊，請致電：

800-3M HELPS (800-364-3577) 免費電話

651-737-6501 直接電話

3M Abrasive Systems www.3M.com/abrasives

3M Automotive Aftermarket 3MCollision.com

St. Paul, MN 55144-1000 U.S.A.

34-8728-3955-9

有关局部和面部防护，请参见 ANSI 标准 Z87.1，对于欧盟，请参见 EN 166 標準，对于其他国家/地区，请查阅适用国家/地区标准。

▲ 警告

表示一种危险情况，如果不注意避免，可能导致严重伤害或死亡。

▲ 小心


表示危险状况，如果不注意避免，可能造成轻度或中度人身伤害和/或财产损失。

▲ 警告

超过产品的最大 RPM 可能造成产品断裂并造成重伤。

始终穿着适当的防护装备。面部、眼部和身体防护装备。如果产品失效、砂碟飞脱或托盘破裂，可对面部和眼部造成伤害*。

提供适当的局部排气。如果排气通风不充分，则穿戴经批准的防尘装备以防止吸人灰尘颗粒。



▲ 警告

始终穿着适当的防护装备。面部、眼部和身体防护装备。如果产品失效、砂碟飞脱或托盘破裂，可对面部和眼部造成伤害*。

提供适当的局部排气。如果排气通风不充分，则穿戴经批准的防尘装备以防止吸人灰尘颗粒。

▲ 小心

产品仅应由经过培训的作业员使用或在有经验的人员的监督下使用。

使用前检查托盘，确保安装正确。如果发生振动或晃动，则立即停止使用。

不要将托盘卡到工作中。

不要转动工具。在接触工具之前启动工具。从工具移开时停止工具。

将研磨产品存放在阴凉干燥处以获得最佳性能和安全性。避免长时间暴露于阳光直射。

仅在批准的应用条件下搭配 3M 建议的系统使用。了解产品如何使用。使用制造商的安装五金件（如果工具附带）。

▲ 警告

按制造商的建议使用工具防护装置。

仅限制造商的建议使用正确的法兰和/或转接器。

空转模式下的配件速度额定值用转/分 (rpm) 表示，并用该符號指示：

随机道模式下的配件速度额定值用转/分 (rpm) 表示，并用该符號指示：

Scotch-Brite™ 通用托盘

有关应用五金件，请参见组装说明。

*有关局部和面部防护，请参见 ANSI 标准 Z87.1，对于欧盟，请参见 EN 166 標準，对于其他国家/地区，请查阅适用国家/地区标准。

▲ 警告

表示一种危险情况，如果不注意避免，可能导致严重伤害或死亡。

▲ 小心


表示危险状况，如果不注意避免，可能造成轻度或中度人身伤害和/或财产损失。

▲ 警告

超过产品的最大 RPM 可能造成产品断裂并造成重伤。

始终穿着适当的防护装备。面部、眼部和身体防护装备。如果产品失效、砂碟飞脱或托盘破裂，可对面部和眼部造成伤害*。

提供适当的局部排气。如果排气通风不充分，则穿戴经批准的防尘装备以防止吸人灰尘颗粒。



▲ 警告

始终穿着适当的防护装备。面部、眼部和身体防护装备。如果产品失效、砂碟飞脱或托盘破裂，可对面部和眼部造成伤害*。

提供适当的局部排气。如果排气通风不充分，则穿戴经批准的防尘装备以防止吸人灰尘颗粒。

▲ 小心

产品仅应由经过培训的作业员使用或在有经验的人员的监督下使用。

使用前检查托盘，确保安装正确。如果发生振动或晃动，则立即停止使用。

不要将托盘卡到工作中。

不要转动工具。在接触工具之前启动工具。从工具移开时停止工具。

将研磨产品存放在阴凉干燥处以获得最佳性能和安全性。避免长时间暴露于阳光直射。

仅在批准的应用条件下搭配 3M 建议的系统使用。了解产品如何使用。使用制造商的安装五金件（如果工具附带）。

▲ 警告

按制造商的建议使用工具防护装置。

仅限制造商的建议使用正确的法兰和/或转接器。

空转模式下的配件速度额定值用转/分 (rpm) 表示，并用该符號指示：

随机道模式下的配件速度额定值用转/分 (rpm) 表示，并用该符號指示：

Scotch-Brite™ 通用托盘

有关应用五金件，请参见组装说明。

*有关局部和面部防护，请参见 ANSI 标准 Z87.1，对于欧盟，请参见 EN 166 標準，对于其他国家/地区，请查阅适用国家/地区标准。

▲ 警告

表示一种危险情况，如果不注意避免，可能导致严重伤害或死亡。

▲ 小心


表示危险状况，如果不注意避免，可能造成轻度或中度人身伤害和/或财产损失。

▲ 警告

超过产品的最大 RPM 可能造成产品断裂并造成重伤。

始终穿着适当的防护装备。面部、眼部和身体防护装备。如果产品失效、砂碟飞脱或托盘破裂，可对面部和眼部造成伤害*。

提供适当的局部排气。如果排气通风不充分，则穿戴经批准的防尘装备以防止吸人灰尘颗粒。



▲ 警告

始终穿着适当的防护装备。面部、眼部和身体防护装备。如果产品失效、砂碟飞脱或托盘破裂，可对面部和眼部造成伤害*。

提供适当的局部排气。如果排气通风不充分，则穿戴经批准的防尘装备以防止吸人灰尘颗粒。