

Sehr geehrte Kunden,

3M verzeichnet Verzögerungen bei der Lieferung von Rohstoffen, die zur Herstellung der TR-3600-Vorfilter verwendet werden, der typischerweise Bestandteil der folgenden Verpackungseinheiten sind:

TR-300+ HKL, TR-300+ HKS, TR-300+ ECK, TR-300+ HIK, TR-305+, TR-306+, TR-307+, TR-315E+

Der Vorfilter TR-3600 ist ein optionales Zubehör. Die Verwendung eines TR-300 Gebläsesystems ohne den TR-3600-Vorfilter hat keinen Einfluss auf den Atemschutz dieses Produkts. Anstatt den Versand des gesamten Gebläsesystems zu verzögern, wurde das vorliegende Produkt ohne TR-3600-Vorfilter ausgeliefert. Normalerweise liegt jeder Verpackungseinheit ein TR-3600-Vorfilter bei. Wir gehen davon aus, dass in Q1 2023 die Vorfilter TR-3600 wieder verfügbar sein werden. Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt einen Ersatz für den heute fehlenden Vorfilter wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren 3M-Vertriebsmitarbeiter, und ein Vorfilter wird Ihnen kostenlos zugesandt.

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter oder den technischen Service der 3M Personal Safety Division Arbeitsschutz.

Mit freundlichen Grüßen

3M Personal Safety Division Arbeitsschutz