

Dec 2022

Kære kunde

3M oplever desværre i øjeblikket forsinkelser i leveringen af råmaterialer, der bruges til at fremstille TR-3600-forfilteret, der typisk er inkluderet i følgende sæt og produkter:

TR-300+ HKL, TR-300+ HKS, TR-300+ ECK, TR-300+ HIK, TR-305+, TR-306+, TR-307+, TR-315E+

TR-3600-forfilteret er ekstraudstyr. Brug af et TR-300 turbosystem uden et TR-3600-forfilter påvirker ikke åndedrætsværnets ydelse. I stedet for at forsinke forsendelser af hele turbosystemet er dette sæt/produkt blevet sendt uden et TR-3600-forfilter. Et typisk sæt indeholder et enkelt TR-3600-forfilter. Vi forventer at have TR-3600 forfiltre tilgængelige i 1. kvartal 2023. På det tidspunkt, hvis du ønsker at modtage en erstatning for de manglende forfiltre, bedes du kontakte din 3M-salgsrepræsentant, og et forfilter vil blive sendt til dig uden beregning.

Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte din lokale salgsrepræsentant eller 3M Personal Safety Division (PSD) Technical Service.

Med venlig hilsen

3M Personal Safety Division