

Grudzień 2022

Szanowni Klienci:

3M zmaga się obecnie z opóźnieniami w dostawach komponentów do produkcji filtrów wstępnych TR-3600, prefiltr ten jest standardowo dodawany do następujących produktów i zestawów startowych:

TR-300+ HKL, TR-300+ HKS, TR-300+ ECK, TR-300+ HIK, TR-305+, TR-306+, TR-307+, TR-315E+

Filtr wstępny TR-3600 jest opcjonalnym akcesorium. Stosowanie jednostki napędowej TR-300 bez filtra wstępnego TR-3600 nie wpływa na poziom ochrony układu oddechowego oferowanego przez ten system. W celu uniknięcia opóźnień w dostawach jednostek TR-300 i zawierających je zestawów startowych, będą one wysyłane bez filtrów wstępnych TR-3600. Standardowo jednostka napędowa lub zestaw startowy zawiera jedną sztukę TR-3600. Spodziewamy się przywrócenia dostępności filtrów wstępnych TR-3600 w pierwszym kwartale 2023. W tym czasie można zwrócić się do przedstawiciela handlowego 3M w celu otrzymania brakujących prefiltrów. Będą one wysyłane do Państwa bezpłatnie.

W razie pytań, prosimy o kontakt z lokalem przedstawicielem 3M.

Z poważaniem.

Dział Bezpieczeństwa Pracy 3M.