

Déc 2022

Cher Client

3M constate des retards dans la livraison des matières premières utilisées pour fabriquer le préfiltre TR-3600 qui est généralement inclus dans les références de kits suivantes :

TR-300+ HKL, TR-300+ HKS, TR-300+ ECK, TR-300+ HIK, TR-315E+

Le préfiltre TR-3600 est un accessoire en option. L'utilisation d'un système à ventilation assistée TR-300 sans préfiltre TR-3600 n'affecte pas la protection respiratoire fournie par ce produit. Plutôt que de retarder les expéditions de l'ensemble du système à ventilation assistée, les références de kit suivantes ont été expédiées sans préfiltre TR-3600. Les références de kits suivantes contiennent un seul préfiltre TR-3600. Nous prévoyons d'avoir des préfiltres TR-3600 de remplacement disponible au premier trimestre 2023. À ce moment-là, si vous souhaitez recevoir un remplacement pour les préfiltres manquants, veuillez contacter votre représentant commercial 3M, et un préfiltre vous sera expédié gratuitement.

Si vous avez des questions, veuillez contacter votre représentant commercial local ou le service technique de la Division de la protection individuelle de 3M.

Sincèrement,

3M Solution pour la protection individuelle