

Dicembre 2022

Gentile cliente,

3M sta registrando ritardi nella consegna delle materie prime utilizzate per la produzione del prefiltro TR-3600, solitamente incluso nei seguenti kit e pacchetti:

TR-300+ HKL, TR-300+ HKS, TR-300+ ECK, TR-300+ HIK, TR-305+, TR-306+, TR-307+, TR-315E+

Il prefiltro TR-3600 è un accessorio opzionale. L'utilizzo di un sistema PAPR TR-300 senza prefiltro TR-3600 non influisce sulla protezione respiratoria fornita da questo prodotto. Per evitare di ritardare la spedizione dell'intero sistema PAPR, questo kit è stato spedito senza prefiltro TR-3600. Un tipico kit contiene un solo prefiltro TR-3600. Prevediamo che i prefiltri TR-3600 di ricambio saranno disponibili nel primo trimestre del 2023. A quel punto, se desidera ricevere un prefiltro sostitutivo, la invitiamo a contattare il suo rappresentante 3M e il prefiltro richiesto le verrà spedito gratuitamente.

Per qualsiasi domanda o chiarimento, contatti il rappresentante locale o il servizio tecnico della Divisione Sicurezza personale 3M.

Cordiali saluti,

3M Personal Safety Division