

Diseña el sistema que funcione para ti

	1 Remoción de defectos	2 Refinamiento de rayones	3 Compuestos/Refinamiento de rayones	4 Pulido	5 Remoción de marcas circulares finas
<p>Orbital Proceso de acabado de pintura. Un sistema libre diseñado para ayudarte a conseguir resultados brillantes y libres de marcas sin importar tu nivel de experiencia.</p>	 Película de Acabado Purple - P1500.	 Trizact™ 3000.	 Compuesto de Corte y pulidora roto orbitales.	 Abrillantador y pulidora roto orbitales.	No se necesita
<p>Híbrido Proceso de acabado de pintura. Combina lo mejor del proceso rotativo y el pulido orbital para proporcionar un acabado libre de marcas de alta calidad.</p>	 Película de Acabado Purple - P1500.	 Trizact™ 3000.	 Compuesto de Corte EX y pulidora rotativa.	 Abrillantador y pulidora roto orbitales.	No se necesita
<p>1-Step Proceso de acabado de pintura. Un sistema innovador que utiliza un abrasivo único en su tipo para evitarte la etapa de compuestos y proporcionarte resultados superiores.</p>	 Película de Acabado Purple - P1500.	 Trizact™ 3000.	 Trizact™ 8000.	 Perfect-it 1 Step y pulidora rotativa.	 Lustrador Ultrafino para máquina EX y pulidora rotativa.
<p>Tradicional Proceso de acabado de pintura. Un sistema probado y comprobado que te entrega un acabado de primera calidad, que puede requerir más experiencia.</p>	 Película de Acabado Purple - P1500.	 Trizact™ 3000.	 Compuesto de Corte EX y pulidora rotativa.	 Compuesto para abrillantar EX y pulidora rotativa.	 Lustrador Ultrafino para máquina EX y pulidora rotativa.