

需要立即採取行動



產品

特定 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 自動回縮救生索



3M 針對選定的 3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ 自動回縮救生索發佈此“停止使用和召回/更換或補救”通知

3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 自回縮救生索



作為 3M 持續致力於提供高品質產品的一部分，我們將通知我們的客戶以下 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 自動回縮救生索 (SRL) 相關的資訊。3M 個人安全部門已確定一種老化效應，可能會影響 2022 年 1 月至 2024 年 10 月期間生產的 3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ SRL 的性能。此外，在此期間由 3M 或授權服務中心 (ASC) 維修的任何設備也可能受到影響。通過實驗室測試，3M 已確定，如果發生跌落，這些設備可能無法按設計鎖定，這可能會使工人受到嚴重傷害或死亡。目前還沒有與此問題相關的傷害報告。受影響的尺寸是 85 英尺 (~26M)、130 英尺 (~40M) 和 55 英尺 (~17M) 自動縮回生命線的所有型號，有關受此停止使用通知影響的型號的完整清單，請參閱附錄。

因此，我們發出了停止使用和召回/更換或補救通知，因此立即停止使用受影響的 3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ 自動回縮救生索。3M 正在努力儘快提供更換產品和補救解決方案。不閱讀和遵守與本聲明相關的所有說明可能會導致使用者嚴重受傷或死亡。下面介紹了適當的後續步驟。

使用者/擁有者：

立即停止使用您的 Sealed-Blok™。要確定您的商品是否受到影響，請按照以下步驟操作：



步驟 1. 找到金屬識別標籤上的型號（見上圖）。如果您的設備型號列在附錄 B 中，請繼續執行 **第 2 步**。如果型號未包含在附錄 B 中，則它不是通知的一部分，可以重新投入使用。

步驟 2. 找到金屬標識標籤上的製造和服務日期記錄。如果設備不是在 2022 年 1 月至 2024 年 10 月期間製造或維修的，則它不是通知的一部分，可以恢復使用。（標籤上的維修標記見附錄 A）。

經銷商：

收到本通知後，請聯繫您的 3M 業務，獲取受影響產品清單。如果您有任何受影響的 3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ 自動回縮救生索的庫存，請聯繫 3M 客戶服務專員以申請退貨並獲得退款或更換。請立即將此通知轉發給從您那裡購買受影響產品的任何客戶，並幫助客戶完成該流程。

附錄 A – 其他 Sealed-Blok™ 資訊

<p>經過修復的 3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ 自動回縮救生索將在批次或生產日期附近的金屬識別標籤上標有“0”（見圖）。</p>	
<p>2015年之前生產的第 1 代 Sealed-Blok™ 自動回縮救生索具有不同的外殼（淚滴形）。它們不是通知的一部分，可以繼續按照指示使用和維修。</p>	<p>第 1 代 - 3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ 自回縮救生索</p> 

附錄 B - 受影響的 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 自動回縮救生索和相關三腳架系統零件清單

3M 料號	型號	描述
70007459830	3400881	3M™ DBI-SALA® 密封 Blok™ 3 向回收式回收式自動回縮救生索3400881, 不鏽鋼纜, 85 英尺
70007451738	3400882	3M™ DBI-SALA® 密封 Blok™ 三向回收式回收式自動回縮救生索, 帶支架3400882, 不鏽鋼纜, 85 英尺
70804203506	3400168	3400168 SRL 85FT SS RTRVL BRKT S40 420LB
70007459954	3400917	3M™ DBI-SALA® 密封式™ RSQ 3 向回收式自動回縮救生索 3400917, 不鏽鋼纜, 85 英尺
70804203522	3400170	3400170 SRL 130FT SS RTRVL S40 420LBOSHA
70007459863	3400886	3M™ DBI-SALA® 密封 Blok™ RSQ 自動回縮救生索 3400886, 不鏽鋼纜, 85 英尺
70007452181	3400991	3M™ DBI-SALA® 密封式Blok™ RSQ自動回縮救生索 3400991, 不鏽鋼纜, 130 英尺
70007451829	3400912	3M™ DBI-SALA® 密封 Blok™ RSQ 3 向回收式自動回縮救生索 3400912, 不鏽鋼纜, 85 英尺
70007451811	3400910	3M™ DBI-SALA® 密封塊™ RSQ 3 向回收式自動回縮救生索 3400910, 鍍鋅鋼纜, 85 英尺



個人安全部門

美商3M公司台灣子公司
台灣明尼蘇達礦業製造

地址：台北市南港區經
貿二路198號3樓

電話：(02) 2785-9338

© 3M 2024年。保留所有權利。
3M 是 3M 公司及其附屬公司的商標。

3M 仍然致力於為我們的客戶提供優質的產品和服務。我們對這種情況可能給您帶來的不便深感抱歉。 3
我們感謝您對 3M 防墜產品和服務的一貫支持。