

18. Juli 2025

Sehr geehrter Kunde,

Wir haben Berichte über Betrug im Zusammenhang mit den folgenden drei Atemschutzmaskenmodellen von 3M erhalten:

- 3M™ 1860 Atemschutzmaske für das Gesundheitswesen und chirurgische Maske;
- 3M™ 1860S Atemschutzmaske für das Gesundheitswesen und chirurgische Maske; und
- 3M™ Aura™ 1870+ Atemschutzmaske für das Gesundheitswesen und chirurgische Maske.



Dazu gehörten Berichte über gefälschte Produkte sowie betrügerische Angebote, bei denen das Produkt angeboten, aber nicht geliefert wurde. Wir haben mit den Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet, um gefälschte Atemschutzmasken vom Markt zu nehmen. Maßnahmen haben in den letzten Jahren zur Beschlagnahmung von Millionen gefälschter chirurgischer Atemschutzmasken 3M 1860, 1860S und 1870+ geführt.

Bei der Bewertung von Angeboten für diese Atemschutzmasken beachten Sie bitte einige häufige Hinweise auf Fälschungen:

- Alle 3M 1860, 1860S und 1870+ Atemschutzmasken, die aus China/Hongkong exportiert werden, sollten als Fälschungen angesehen werden. Wir stellen diese Atemschutzmasken nicht in China/Hongkong her.
- Verlassen Sie sich nicht auf Zertifizierungs- oder Prüfberichte. Alle Lieferungen von 3M 1860, 1860S und 1870+ Atemschutzmasken, die von einem Zertifizierungs- oder Prüfbericht begleitet werden, sind wahrscheinlich gefälscht.
- Hüten Sie sich vor betrügerischen E-Mails, die angeblich von "noreply@mmm.com" stammen.
- 3M verwendet kein "Peru-Siegel" oder andere ähnliche Siegel (Beispiele rechts). Atemschutzmasken mit diesen Siegeln sind gefälscht.



In Bezug auf 3M 1860, 1860S und 1870+ Atemschutzmasken haben wir gefälschte Produkte mit den folgenden Merkmalen identifiziert

Chargen-Codes:

	Chargen-Codes
3M 1860	110345, 27082, 210156, 210069, B13071, B14112, B14320, B15030, B15180, B16106, B18077, B18808, B19022, B19029, B19063, B19130, B19133, B19155, B19161, B19206, B19240, B19256, B19267, B19314, B19345, B19355, B19697, B19808, B20010, B20011, B20013, B20014, B20015, B20016, B20018, B20019, B20020, B20021, B20022, B20025, B20035, B20060, B20119, B20100, B20132, B20134, B20150, B20158, B20174, B20183, B20235, B20237, B20245, B20246, B20250, B20266, B20281, B20292, B20322, B20350, B20351, B20679, B21013, B21021, B21033, B21041, B21054, B21076, B21215, B21283, B22328, B27233, R12216, R12219, R13606, R14231, R15236, R16231,



	R16308, R18052, R18059, R19029, R19052, R19145, R19262, R19310, R19324, R19326, R19333, R20003, R20018, R20025, R20035, R20037, R20051, R20057, R20062, R20080, R20086, R20102, R20137, R20138, R20144, R20150, R20155, R20165, R20183, R20188, R20190, R20255, R20265, R20270, R20271, R20294, R20295, R20328, R20348, R20349, R20350, R20354, R21001, R21036, R21045, R21134, R21143, R21204, R30868
	Chargen-Codes
3M 1860ER JAHRE	B14350, B19155, B19697, B19791, B20020, B20522, B20541, B20659, B20670, B20679, B20791, R12102, R17683, R18602, R19052, R20502, R20522, R20545, R20641, R20642, R20656, R20822, R21502
3M 1870+	C161931, C190542, C192331, C190241, C193041, C193361, C200221, C200231, C200271, C200301, C200321, C200721, C200771, C211971

Bitte beachten Sie, dass es gefälschte Produkte mit Chargencodes geben kann, die hier nicht aufgeführt sind, und dass zusätzliche Chargencodes im Laufe der Zeit hinzugefügt werden können.

Wenn Sie Atemschutzmasken besitzen, die einen dieser Chargencodes tragen, überprüfen Sie bitte sofort, wie Sie diese Produkte erworben haben. Wenn Sie sie von einem Verkäufer gekauft haben, der kein offizieller 3M-Händler ist, besteht ein erhebliches Risiko, dass sie gefälscht sind und nicht verwendet werden sollten. Wir empfehlen dringend, dass 3M-Atemschutzmasken nur über offizielle 3M-Händler gekauft werden, da dies die größte Sicherheit bietet, Originalprodukte zu erhalten.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Betrugsbekämpfungs-Hotline unter [3M.de/verify](https://www.3m.de/verify):

- Wenn Sie ein Angebot für ein Produkt in Betracht ziehen, das eines oder mehrere dieser Bedenken aufwirft,
- Wenn Sie ein Produkt gekauft haben, auf das ein - oder mehrere der o.g. Verdachtsmomente zutreffen und Sie dieses überprüfen lassen möchten,
- Um zu überprüfen, ob ein Verkäufer, der Ihnen diese Produkte anbietet oder verkauft hat, ein offizieller 3M-Distributor ist, oder
- Wenn Sie weitere Fragen zu 3M 1860, 1860S oder 1870+ oder anderen 3M Atemschutzmasken haben

Weitere Informationen, einschließlich zusätzlicher Tipps, die Ihnen helfen, gefälschte Atemschutzmasken zu identifizieren, finden Sie auf unserer Website unter [3M.de/originalePSA](https://www.3m.de/originalePSA).

Vielen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung.

**3M Deutschland GmbH**  
**Personal Safety Division - Arbeitsschutz**  
 Carl-Schurz-Straße 1  
 41453 Neuss  
 Deutschland  
 E-mail: [arbeitsschutz.de@mmm.com](mailto:arbeitsschutz.de@mmm.com)  
[www.3m.de/arbeitschutz](https://www.3m.de/arbeitschutz)

**3M Österreich GmbH Personal Safety**  
**Division - Arbeitsschutz**  
**Am Europlatz 2**  
 1120 Wien  
 Österreich  
 E-mail: [arbeitsschutz-at@mmm.com](mailto:arbeitsschutz-at@mmm.com)  
[www.3maustria.at/arbeitschutz](https://www.3maustria.at/arbeitschutz)

**3M (Schweiz) GmbH**  
**Personal Safety Division - Arbeitsschutz**  
 Eggstrasse 91  
 8803 Rüschlikon  
 Schweiz  
 E-mail: [arbeitsschutz-ch@mmm.com](mailto:arbeitsschutz-ch@mmm.com)  
[www.3mschweiz.ch/arbeitschutz](https://www.3mschweiz.ch/arbeitschutz)