

18 lipca 2025 r

Szanowny Kliencie,

Otrzymaliśmy doniesienia o oszustwach związanych z następującymi trzema modelami półmasek medycznych 3M:

- 3M™ 1860 Półmaska cząstek stałych i półmaska medyczna Health Care;
- 3M™ 1860S Półmaska cząstek stałych i półmaska medyczna Health Care; i
- 3M™ Aura™ 1870+ Półmaska cząstek stałych i półmaska medyczna Health Care.

Obejmowały one raporty o podróbkach/naśladowujących produktach, a także o oszukańczych ofertach, w których produkt jest oferowany, ale nie jest dostarczany. Współpracujemy z organami ścigania w celu usunięcia z rynku podrobionych masek ochronnych. Te działania egzekucyjne doprowadziły do konfiskaty milionów podrobionych półmasek medycznych 3M 1860, 1860S i 1870+ w ciągu ostatnich kilku lat.



Oceniając oferty dotyczące tych półmasek, należy wziąć pod uwagę kilka typowych oznak podróbki:

- Wszystkie półmaski 3M 1860, 1860S i 1870+ eksportowane z Chin/Hongkongu powinny być postrzegane jako podróbki. Nie produkujemy tych półmasek w Chinach/Hongkongu.
- Nie należy ufać certyfikatowi ani raportowi z inspekcji. Wszystkie przesyłki półmasek 3M 1860, 1860S i 1870+, którym towarzyszy certyfikat lub raport z inspekcji, są prawdopodobnie podrobione.
- Uważaj na fałszywe wiadomości e-mail, które rzekomo pochodzą z "noreply@mmm.com"
- Firma 3M nie używa pieczęci "Peru" ani innych podobnych pieczęci (przykłady po prawej). Półmaski z tymi uszczelkami są podróbki.



W odniesieniu do półmasek filtrujących 3M 1860, 1860S i 1870+ zidentyfikowaliśmy podrobiony produkt z następującymi cechami Kody partii:

	Kody partii
3M 1860	110345, 27082, 210156, 210069, B13071, B14112, B14320, B15030, B15180, B16106, B18077, B18808, B19022, B19029, B19063, B19130, B19133, B19155, B19161, B19206, B19240, B19256, B19267, B19314, B19345, B19355, B19697, B19808, B20010, B20011, B20013, B20014, B20015, B20016, B20018, B20019, B20020, B20021, B20022, B20025, B20035, B20060, B20119, B20100, B20132, B20134, B20150, B20158, B20174, B20183, B20235, B20237, B20245, B20246, B20250, B20266, B20281, B20292, B20322, B20350, B20351, B20679, B21013, B21021, B21033, B21041, B21054, B21076, B21215, B21283, B22328, B27233, R12216, R12219, R13606, R14231, R15236, R16231, R16308, R18052, R18059, R19029, R19052, R19145, R19262, R19310, R19324, R19326, R19333, R20003, R20018, R20025, R20035, R20037, R20051, R20057, R20062, R20080, R20086, R20102, R20137, R20138, R20144, R20150, R20155, R20165, R20183, R20188, R20190, R20255, R20265, R20270, R20271,



	R20294, R20295, R20328, R20348, R20349, R20350, R20354, R21001, R21036, R21045, R21134, R21143, R21204, R30868
	Kody partii
3M 1860S	B14350, B19155, B19697, B19791, B20020, B20522, B20541, B20659, B20670, B20679, B20791, R12102, R17683, R18602, R19052, R20502, R20522, R20545, R20641, R20642, R20656, R20822, R21502
3 mln 1870+	C161931, C190542, C192331, C190241, C193041, C193361, C200221, C200231, C200271, C200301, C200321, C200721, C200771, C211971

Należy pamiętać, że może istnieć podrobka produktu z kodami partii, które nie są tutaj wymienione, oraz że mogą to być dodatkowe kody partii dodawane z czasem.

Jeśli posiadasz maski ochronne oznaczone jednym z tych kodów partii, natychmiast oceń sposób, w jaki nabyłeś te produkty. Jeśli kupiłeś je od sprzedawcy, który nie jest oficjalnym dystrybutorem 3M, istnieje znaczne ryzyko, że są one podrobione i nie powinny być używane. Zdecydowanie zalecamy, aby półmaski 3M były kupowane wyłącznie za pośrednictwem oficjalnych dystrybutorów 3M, ponieważ zapewni to największą gwarancję otrzymania autentycznego produktu.

W razie pytań prosimy o kontakt z naszą infolinią ds. zwalczania nadużyć finansowych pod [3M.pl/verify](https://www.3m.pl/verify):

- Jeśli zastanawiasz się nad ofertą na produkt, który budzi co najmniej jedną z tych obaw,
- Jeśli produkt został zakupiony od sprzedawcy, który nie jest oficjalnym dystrybutorem 3M lub który zgłasza co najmniej jedną z tych obaw i chcą uwierzytelnić produkt,
- W celu sprawdzenia, czy sprzedawca, który oferuje lub sprzedał Ci te produkty, jest oficjalnym dystrybutorem 3M, lub
- Jeśli masz jakiegokolwiek inne pytania dotyczące półmasek medycznych 3M 1860, 1860S lub 1870+ lub innych ochron układu oddechowego 3M środków ochrony indywidualnej.

Więcej informacji, w tym dodatkowe wskazówki pomocne w identyfikacji podrobionych masek ochronnych, można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem [3M.pl/pewneSOI](https://www.3m.pl/pewneSOI).

Dziękujemy za nieustające wsparcie.

## Dział Bezpieczeństwa Pracy

3M Center, Budynek 235-2W-70  
St. Paul, MN 55144-1000

Produkty 3M PSD są przeznaczone wyłącznie do użytku profesjonalnego. 3M, Aura i 1860 są znakami towarowymi firmy 3M. Używany na podstawie licencji w Kanadzie.

### W Stanach Zjednoczonych Ameryki

Serwis techniczny: 1 (800) 243-4630  
Obsługa klienta: 1 (800) 328-1667  
[3M.com/workersafety](https://www.3m.com/workersafety)

### W Kanadzie

Serwis techniczny: 1 (800) 267-4414  
Obsługa klienta: 1 (800) 364-3577  
[3M.ca/safety](https://www.3m.ca/safety)

## 3M Wielka Brytania PLC

Centrum 3M  
Cain Road, Bracknell Berkshire  
RG12 8HT  
Numer telefonu: 0870 60 800 60  
[www.3m.co.uk/safety](https://www.3m.co.uk/safety)