

## Stop gebruik ONMIDDELLIJKE ACTIE VEREIST

### Specifiek voor 3M™- Fall Protection DBI-SALA® Delta™ en Exofit XP™ Arc Flash-harnassen

Als onderdeel van de voortdurende inzet van 3M Fall Protection om hoogwaardige veiligheids- en persoonlijke beschermingsmiddelen te produceren, voeren we periodiek testen van onze producten uit. De Arc Flash Standard (ASTM F887) vereist dat alle harnassen met een Arc Flash-classificatie worden onderworpen aan een Arc Flash (vlamboog), gevolgd door een succesvolle dynamische valtest. Tijdens een recente productbeoordeling, voor bepaalde producten met een ouder ontwerp, hieronder aangegeven, konden we geen duidelijke link leggen naar eerdere testrapporten die de conformiteit met ASTM F887 valideerden.

### Specifieke 3M™-valbescherming DBI-SALA® Delta™ en Exofit XP™ Arc Flash-harnassen op maat

Vanwege de zeer lage volumes die aan deze SKU's zijn gekoppeld, hebben we ervoor gekozen niet te investeren in de testen die nodig zijn om de conformiteit met de ASTM F887-vlamboognorm opnieuw te valideren voor de harnassen die in de onderstaande lijst worden genoemd. Daarom hebben we besloten deze producten niet meer op de markt aan te bieden. De betreffende harnassen met vlamboogbescherming worden weergegeven in de onderstaande tabel.

Laag volume/verouderde CE Arc Flash-harnassen op maat – Betrokken SKU's						
1101958	1101960	1101961	1101965	1101966	1101967	1101968
1101959	1111150	1111151	1111152			

Uit voorzorg vragen we eindgebruikers om deze harnassen aan ons terug te geven en zullen we een contante korting geven, op voorwaarde dat de harnassen een inspectie voor gebruik doorstaan volgens onze gebruiksaanwijzing.

We zijn niet op de hoogte van ongevallen of verwondingen die verband houden met deze situatie. We hebben geen klachten van klanten ontvangen over deze producten, maar hebben deze situatie geïdentificeerd door middel van een interne beoordeling.

Gebruikers/eigenaars: Inspecteer onmiddellijk uw harnas om te bepalen of het een van de betrokken onderdeelnummers heeft. Het onderdeelnummer van het harnas staat op het label van het harnas. U mag deze harnassen niet gebruiken in een omgeving of toepassing waar de kans op een vlamboog-situatie bestaat. We zijn niet op de hoogte van verwondingen die verband houden met vlamboog, maar er bestaat een potentieel voor onvoldoende prestaties na een vlambooggebeurtenis.

Als u hebt vastgesteld dat u een van de betreffende harnassen hebt, neem dan contact op met de klantenservice van 3M op Nederland +31 (0)15 808 02 25, België +32 (0)2 40 01 91 11 of via [informationfallprotection@mmm.com](mailto:informationfallprotection@mmm.com) en geef ons uw contactgegevens zodat we de retourzending van het product en de credit kunnen regelen.

Distributeurs: Neem contact op met onze klantenservice op Nederland +31 (0)15 808 02 25, België +32 (0)2 40 01 91 11 of via [informationfallprotection@mmm.com](mailto:informationfallprotection@mmm.com) om een lijst te krijgen met alle betrokken harnassen die aan u zijn verkocht. De betreffende onderdeelnummers worden hierboven weergegeven. Als u een of meerdere van de betreffende harnassen op voorraad hebt, moet u ze terugsturen naar 3M Fall Protection zodat u kunt worden gecrediteerd. Stuur dit Stop gebruik-bericht onmiddellijk door naar al uw klanten/gebruikers die het betreffende product bij u hebben gekocht, met het verzoek dat ze deze kennisgeving lezen en naleven.

3M blijft zich inzetten voor het leveren van hoogwaardige producten en diensten aan onze klanten. Onze excuses voor het eventuele ongemak dat deze situatie mogelijk veroorzaakt voor u of uw klanten. We stellen uw voortdurende ondersteuning van producten en diensten van 3M Fall Protection op prijs.