

Red Wing, MN 55066

Retiro de productos SE REQUIERE ACCIÓN INMEDIATA

3M™ PROTECTA® Ajustador de cuerda (se vende en juegos o como conjuntos de eslingas) Solo producto ANSI/OSHA

Como parte del compromiso continuo de la División de Protección contra Caídas de 3M de entregar equipo de seguridad de alta calidad, notificamos a nuestros clientes sobre el siguiente retiro relacionado con el Ajustador de cuerda de 3M™ PROTECTA®. Un bajo porcentaje de estos ajustadores de cuerda tiene una etiqueta indicadora de dirección de uso que está colocada en la dirección incorrecta. **En el caso de una caída desde una altura, un ajustador de cuerda usado en la dirección incorrecta puede no detener la caída y podría resultar en lesiones graves o la muerte del trabajador.** Para remediar esta situación, 3M está lanzando un retiro de producto para reemplazar cualquier de cuerda integrado que tenga una etiqueta de dirección de uso que señala en la dirección incorrecta.

La siguiente tabla describe los números de pieza y las fechas de los productos afectados:

Producto	Fecha de fabricación	Números de pieza			
Eslinga con ajustador de cuerda integrado	Entre el 1.º de diciembre de 2020 y el 18 de febrero de 2021	1340005			
Kits con eslinga con ajustador de cuerda integrado		2199803	2199811	2199814	2911815
Kit con ajustador de cuerda	Antes del 1.º de abril de 2021	2199904			

NOTA: Consulte los archivos adjuntos o visite el sitio web <http://go.3M.com/ProtectaRopeAdjuster> para más información sobre cómo ubicar los números de pieza.

Usuarios/Propietarios: Para los ajustadores de cuerda de la lista de números de pieza anterior, deje de usar inmediatamente el ajustador de cuerda e inspecciónelo como se describe a continuación. **Paso 1:** Determine si hay una etiqueta que indique una dirección de uso en la parte frontal de la unidad, si no hay una etiqueta con una etiqueta de dirección de uso, el ajustador de cuerda no está incluido en este retiro del mercado. **Paso 2:** Para las unidades que tienen una etiqueta que indica la dirección de uso, use las imágenes a continuación para verificar que la dirección de la etiqueta sea correcta:

✓ Sin etiqueta




Sin etiqueta que indique la dirección de uso, no incluido en el retiro.

✓ Dirección correcta de la



La flecha de la etiqueta apunta en dirección opuesta al ojo de

✗ Dirección de etiqueta



La flecha de la etiqueta apunta hacia el ojo de conexión

Nota: Si la unidad no tiene una etiqueta que indique la dirección de uso con una flecha (la flecha estampada es visible) ○ si la etiqueta está aplicada en la dirección correcta, la unidad es segura y puede volver al uso normal (consulte las imágenes de arriba para obtener detalles sobre la dirección).

Si el ajustador de cuerda tiene una etiqueta con la dirección de uso en la dirección incorrecta, retire la unidad de servicio inmediatamente y póngase en contacto con el Equipo de Atención al Cliente de la División de Protección contra Caídas de 3M al correo 3musfperviceaction@mmm.com o llame al 1-833-638-2697. Tomaremos las medidas para que su producto sea devuelto a la División de Protección contra Caídas de 3M. El producto devuelto debe pasar una inspección previa al uso. Si pasa la inspección, repararemos o reemplazaremos sin cargo el producto y se lo devolveremos. Si no

Red Wing, MN 55066

pasa la inspección previa al uso, desecharemos el ajustador de cuerda y nos comunicaremos con usted. Si tiene alguna pregunta con respecto a este aviso, póngase en contacto con el [Equipo de Atención al Cliente](#) de la División de Protección contra Caídas de 3M al correo 3musfpserviceaction@mmm.com o llame al [1-833-638-2697](tel:1-833-638-2697).


Distribuidores: Comuníquese con nuestro Departamento de Atención al Cliente llamando al [1-833-638-2697](tel:1-833-638-2697) o por correo electrónico a 3musfpserviceaction@mmm.com para obtener un resumen de las piezas afectadas que se le vendieron. Envíe este “Aviso de retiro del mercado” a cualquiera de sus clientes o usuarios que le hayan comprado los números de pieza enumerados anteriormente. Si tiene algún inventario de los modelos afectados, comuníquese con nuestro Departamento de Atención al Cliente para que se los devuelvan.

División de Protección contra caídas de 3M 1-833-638-2697

<http://go.3M.com/ProtectaRopeAdjuster>

Buscar los números de pieza:

1. 3M™ PROTECTA® Eslinga con ajustador de cuerda N/P 1340005:
 - a. Busque la etiqueta en la eslinga, el número de pieza se encuentra en el cuadro rojo:



2. Kits que tienen una eslinga 3M™ PROTECTA® con ajustador de cuerda integrado O ajustadores de cuerda 3M™ PROTECTA® individuales:
 - a. Busque la etiqueta en el envase, el número de pieza se encuentra en la etiqueta, dentro del cuadro rojo (Nota: Esta es una de las distintas etiquetas para demostrar cómo ubicar los números de pieza en el kit):

