



Mesures immédiates requises

Produits :

Harnais de type veste et Harnais pour la construction Protecta® 3M^{MC} spécifiques

Dates concernées :

2021-10-01 au 2022-11-01

Protection contre les chutes 3M lance un **« Avis d'inspection »** pour les numéros de pièce indiqués dans l'annexe



Aperçu des mesures requises

Protection contre les chutes 3M a découvert que, sur un nombre limité de Harnais Protecta, les courroies du harnais ne sont pas insérées dans le dispositif de réglage. Par conséquent, le dispositif de réglage ne peut pas être ajusté ou ne se verrouille pas après avoir été ajusté. On estime que cette erreur d'assemblage ne touche qu'un nombre limité d'unités et celle-ci a été corrigée.

Aucun accident ni aucune blessure liés à ce problème n'ont été signalés. Ce problème de fabrication entraînera un mauvais fonctionnement du harnais en cas de chute, ce qui pourrait entraîner des blessures graves ou la mort. Pour cette raison, nous envoyons un avis d'inspection afin que ce problème puisse être détecté en inspectant le harnais comme indiqué ci-dessous.



Utilisateurs finaux

Veillez suivre les étapes indiquées ci-dessous :

Étape 1 : Mettez hors service le produit jusqu'à ce que l'inspection soit effectuée.

Étape 2 : Repérez l'étiquette du harnais (voir la photo à droite) pour connaître le numéro de modèle et savoir s'il a été fabriqué entre le **1^{er} octobre 2021** et le **1^{er} novembre 2022**. Si le harnais correspond à l'un des modèles touchés et qu'il a été fabriqué durant la période concernée, veuillez passer à l'étape 3.

Étape 3 : Une fois que vous avez confirmé le numéro de pièce et la date concernée, inspectez les dispositifs de réglage au niveau du torse pour vous assurer que les courroies sont correctement insérées dans le dispositif de réglage, comme indiqué sur les images de droite. Si le harnais réussit l'inspection, il peut être utilisé. Si le harnais ne réussit pas l'inspection, veuillez communiquer avec notre Service à la clientèle pour faire remplacer le harnais, conformément à notre garantie standard.



Distributeurs

Dès la réception de cet avis, veuillez communiquer avec notre Service à la clientèle pour obtenir une liste des produits concernés qui vous ont été vendus. Si vos stocks contiennent un ou plusieurs des dispositifs concernés, veuillez les retourner à Protection contre les chutes de 3M pour obtenir un crédit aux frais de 3M. Veuillez transmettre immédiatement cet avis à tout client ayant acheté les produits concernés auprès de vous et veuillez fournir toute assistance demandée par vos clients pour compléter le processus.

3M demeure engagée à offrir des produits et des services de qualité à ses clients. Nous sommes désolés de tout inconvénient que cette situation pourrait vous causer. Nous sommes reconnaissants de votre soutien continu envers les produits et les services de Protection contre les chutes 3M.

**Annexe : Numéros de pièce concernés**

Une copie de cet avis est disponible sur :

É.-U. : <http://go.3M.com/ProHarnWebAdjusters> | CA : [Hygiène et sécurité au travail. Town Square](#)

Pour toute question à ce sujet, veuillez communiquer avec notre équipe du service à la clientèle :
É.-U. : Composer le 1 833 638-2697 ou envoyer un courriel à l'adresse 3musfbserviceaction@mmm.com
Canada : Composer le 1 833 998-2243 ou envoyer un courriel à l'adresse 3mcafbserviceaction@mmm.com

*** Les numéros de pièce indiqués ci-dessous ne sont concernés que si la date de fabrication se situe entre le 2021-10-01 et le 2022-11-01*

Modèle	Description	Description 2	Style	Norme
1161400	HARN ATT RAP 3DH P PRO3 CONF	LVAR	Veste	ANSI
1161309H	HARN BOUC ARD CON 3DH M/GR	PRO3, STD, LOGO	Construction	ANSI
1161205	HARN BOUC ARD CON 3DH M/GR	PRO3, CONF, LVAR	Construction	ANSI
1161309	HARN BOUC ARD CON 3DH M/GR	PRO3, STD	Construction	ANSI
1161310	HARN BOUC ARD CON 3DH TG PRO3	STD	Construction	ANSI
1161207	HARN BOUC ARD CON 3DH TG PRO3	CONF, LVAR	Construction	ANSI
1161205C	HARN BOUC ARD CON 3DH M/GR	PRO3, CONF, LVAR, CSA	Construction	CSA
1161427C	HARN ATT RAP CON 1D M/GR PRO3	CONF, LVAR, CSA	Veste	CSA
1161542C	HARN BOUC ARD 1D M/GR PRO3	VESTE STD, CSA	Veste	CSA
1161571C	HARN POS 1D M/GR PRO3	VESTE STD, CSA	Veste	CSA

3M demeure engagée à offrir des produits et des services de qualité à ses clients. Nous sommes désolés de tout inconvénient que cette situation pourrait vous causer. Nous sommes reconnaissants de votre soutien continu envers les produits et les services de Protection contre les chutes 3M.