

Vyžaduje se okamžitá akce



Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci společnosti 3M vydává "Výzvu k zastavení používání a stažení" pro mušlové chrániče sluchu řady 3M™ PELTOR™ X4 vyrobené v určitém časovém období

Produkty: Mušlové chrániče sluchu řady 3M™ PELTOR™ X4
Termíny výroby: Března 2020 – září 2022

V rámci trvalého závazku společnosti 3M dodávat vysoce kvalitní bezpečnostní vybavení vydává společnost 3M zákazníkům oznámení o zastavení používání a stažení mušlových chráničů sluchu řady 3M™ PELTOR™ X4 vyrobených v období od března 2020 do září 2022. Společnost 3M zjistila, že u mušlových chráničů sluchu X4 vyrobených během této doby se mohou na vnějším povrchu mušlového chrániče objevit praskliny (viz příloha A). Všechny výrobky vyrobené v tomto časovém rámci musí být vyřazeny z provozu, a to i v případě, že na mušlích nejsou viditelné žádné praskliny. Přečtěte si prosím níže uvedené pokyny, abyste určili produkty, kterých se toto oznámení týká, a případné pokyny k výměně. V souvislosti s tímto oznámením nebyla hlášena žádná zranění ani nehody.

Tabulka 1: Dotčená ID modelů (evropské verze CE)

ID modelu	Název	Typ modelu	ID Výrobku	Popis výrobku	Barva
X4A	Mušlové chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ X4A	Náhlavní páska	7000103993	X4A, 3M™ PELTOR™ řada X Mušlové chrániče	Zelená
X4A	Mušlové chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ X4A	Náhlavní páska	7100097605	3M PELTOR X4A-OR EU 10/CS	Oranžová
X4P5	Mušlové chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ X4P5	Upevnění na přilbu	7100095551	X4P5E, 3M™ PELTOR™ řada X Mušlové chrániče	Zelená
X4P5	Mušlové chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ X4P5	Upevnění na přilbu	7100097444	X4P5E-OR EU, 3M™ PELTOR™	Oranžová
X4P3	Mušlové chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ X4P3	Upevnění na přilbu	7000103994	X4P3, 3M™ PELTOR™ řada X Mušlové chrániče	Zelená
X4B	Mušlové chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ X4P3	ZadKřční páska	7100123162	X4B- EU Mušlové chrániče s kční páskou 3M PELTOR 10/Cs	Zelená

Pokyny pro koncové uživatele:

Krok 1: Chcete-li zjistit, zda je dotčeno ID modelu vašeho chrániče sluchu, vyhledejte ID modelu vytištěné na vnější straně mušle (**Figure 2**). Porovnejte **Model ID** na mušli s tabulkou 1 (výše). Pokud **se Model ID** shoduje s libovolným v tabulce, pokračujte krokem 2. Pokud se neshodují s žádným v tabulce, pokračujte v používání vašeho produktu, není dotčen. .

Krok 2: Najděte datum výroby (**Mfg**) (MM/RRRR) vytištěné na vnější straně mušle (**Figure 2**). Pokud je datum výroby mušlových chráničů sluchu mezi 03/2020 a 09/2022, pokračujte krokem 3.

Krok 3: Obraťte se na svého místního distributora 3M, aby koordinoval vrácení vašeho dotčeného produktu (produktů) za náhradní produkt (pokud je k dispozici), alternativní produkt nebo dobropis.

Figure 2: Model ID & Mfg



Pokyny pro distributory:

Po obdržení tohoto oznámení se prosím obraťte na naše oddělení zákaznických služeb, které vám poskytne seznam dotčených PRODUKTŮ, které vám byly prodány. Pokud máte dotčené výrobky na skladě, vraťte je společnosti 3M pro vydání dobropisu.

Neprodleně prosím předejte toto oznámení všem svým zákazníkům, kteří si od vás zakoupili dotčené produkty, a poskytněte jim veškerou pomoc, kterou vaši zákazníci požadují k dokončení procesu. Společnost 3M bude distributorům dobropisovat vrácené zboží zákazníkem. Aby bylo možné vydat dobropis, musí být zásoby vráceny a přijaty ve společnosti 3M.

Máte-li jakékoli dotazy nebo chcete-li získat další informace, obraťte se na místního zástupce společnosti 3M.

Společnost 3M je i nadále odhodlána poskytovat svým zákazníkům kvalitní produkty a služby. Omlouváme se za případné nepříjemnosti, které vám tato situace může způsobit. Vážíme si vaší trvalé podpory produktů a služeb divize Ochrany zdraví a bezpečnosti při práci 3M.

3M řešení ochrany sluchu

Divize Ochrany zdraví a bezpečnosti při práci

Příloha A: Příklady prasklin

